

 Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
	Relatório Técnico
	Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.	

1. INTRODUÇÃO

A acessibilidade arquitetônica é um elemento fundamental para garantir que pessoas com deficiência possam exercer plenamente sua cidadania e participar de maneira igualitária dos espaços educacionais e institucionais. No Brasil, marcos como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a NBR 9050:2020 elevaram a acessibilidade à condição de direito fundamental, inseparável da dignidade humana.

No âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), instituição estratégica para o desenvolvimento da Amazônia, a promoção de um ambiente inclusivo é um compromisso firmado em documentos como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2024–2031) e a Resolução CONSUN nº 316/2025, que estabelece a Política de Inclusão e Acessibilidade da universidade.

Contudo, a realidade física das edificações revela uma lacuna histórica entre as exigências normativas e as condições reais de uso. Barreiras arquitetônicas persistentes, falhas na execução de rotas e a ausência de sinalização adequada comprometem a autonomia e a segurança de um público discente crescente: entre 2012 e 2025, a UFOPA registrou 316 matrículas de estudantes com deficiência, com predominância de deficiências física e visual.

Este Relatório Técnico de Diagnóstico e Priorização é o produto final de um diagnóstico sistemático realizado nas edificações de ensino da Unidade Tapajós (Bloco de Salas Especiais – BSE e Núcleos de Salas de Aula – NSA A, B e C). Utilizando os 13 indicadores da Portaria Conjunta MGI/MDHC nº 45/2024, este documento não apenas identifica o grau de conformidade das estruturas, mas atua como ferramenta de gestão para a SINFRA, visando:

- Identificar gargalos críticos que interrompem a rota acessível.
- Subsidiar o planejamento institucional, auxiliando no cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê a adequação progressiva de 30,7% das unidades até 2025.
- Priorizar investimentos de forma técnica e econômica, comprovando que a acessibilidade planejada desde a concepção é mais eficiente e menos onerosa do que reformas corretivas.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Dessa forma, o presente relatório busca transformar dados diagnósticos em um roteiro prático de intervenção, assegurando que o direito à educação na UFOPA se converta em permanência qualificada e plena inclusão social.

2. OBJETIVO GERAL

Estabelecer um diagnóstico técnico das condições de acessibilidade arquitetônica das edificações de ensino da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Campus Santarém – Unidade Tapajós, com base em indicadores normativos e critérios técnicos consolidados, de modo a subsidiar o planejamento institucional, a priorização de intervenções e a tomada de decisão pela Superintendência de Infraestrutura (SINFRA).

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar e sistematizar as condições de acessibilidade arquitetônica existentes nas edificações analisadas, considerando os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 9050:2020, NBR 16537 e demais normativas vigentes;
- Avaliar o grau de conformidade das estruturas físicas por meio da aplicação dos 13 indicadores da Portaria Conjunta MGI/MDHC nº 45/2024, classificando os itens em atendidos, parcialmente atendidos, não atendidos e não aplicáveis;
- Mapear barreiras arquitetônicas e pontos críticos que comprometem a continuidade das rotas acessíveis, a autonomia e a segurança dos usuários;
- Consolidar os resultados em instrumentos técnicos de apoio à gestão, incluindo tabelas, gráficos e sínteses comparativas por edificação e por indicador;
- Definir prioridades de intervenção com base em critérios técnicos, operacionais e de impacto, orientando a alocação eficiente de recursos;
- Propor diretrizes e recomendações técnicas para adequação progressiva das edificações, alinhadas às metas institucionais e às exigências legais;
- Contribuir para o fortalecimento da política institucional de acessibilidade da UFOPA, por meio da produção de subsídios técnicos aplicáveis ao planejamento, execução e monitoramento de ações de infraestrutura.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

3. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E INSTITUCIONAL

A acessibilidade arquitetônica no Brasil constitui obrigação legal da administração pública e condição essencial para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Seu fundamento está na Constituição Federal de 1988, que assegura a igualdade de condições de acesso e permanência no ambiente educacional.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 5.296/2004 estabelecem normas gerais para eliminação de barreiras em edificações públicas e de uso coletivo. A Lei nº 13.146/2015 consolida a acessibilidade como direito fundamental, vinculando-a à autonomia, segurança e participação social.

Do ponto de vista técnico, a ABNT NBR 9050:2020 define os parâmetros para projeto, construção e adaptação de espaços acessíveis, enquanto a ABNT NBR 16537 regulamenta a aplicação de sinalização tátil para orientação de pessoas com deficiência visual.

Complementarmente, a Portaria Conjunta MGI/MDHC nº 45/2024 institui 13 indicadores de acessibilidade aplicáveis às edificações públicas, constituindo instrumento padronizado para avaliação e monitoramento das condições de conformidade.

No âmbito institucional, a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) incorpora a acessibilidade como diretriz estratégica por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2024–2031), da Resolução CONSUN nº 316/2025, que institui a Política de Inclusão e Acessibilidade, e do Plano de Desenvolvimento da Unidade da Superintendência de Infraestrutura (PDU/SINFRA), que estabelece metas para a adequação progressiva da infraestrutura física, incluindo a ampliação das condições de acessibilidade nas edificações universitárias.

Dessa forma, o presente relatório fundamenta-se na articulação entre os marcos legais, normativos e instrumentos de planejamento institucional, adotando-os como base para a avaliação das edificações e definição de diretrizes técnicas de adequação.

4. METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO

O presente diagnóstico foi desenvolvido com base em abordagem técnico-aplicada, de caráter descritivo e avaliativo, voltada à verificação das condições de acessibilidade

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

arquitetônica das edificações de ensino da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Campus Santarém – Unidade Tapajós.

A metodologia adotada fundamenta-se na aplicação de critérios normativos e indicadores padronizados, com o objetivo de mensurar o grau de conformidade das estruturas físicas e identificar barreiras que comprometem a acessibilidade, a segurança e a autonomia dos usuários.

4.1 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de:

- Visitas técnicas in loco nas edificações analisadas (Bloco de Salas Especiais – BSE e Núcleos de Salas de Aula – NSA A, B e C);
- Registro fotográfico sistemático dos elementos de acessibilidade;
- Aplicação de checklist técnico estruturado, com base na ABNT NBR 9050:2020, na ABNT NBR 16537 e nos 13 indicadores da Portaria Conjunta MGI/MDHC nº 45/2024;
- Organização dos dados em fichas técnicas por edificação, permitindo análise individual e comparativa.

4.2 Estrutura de Avaliação

A análise foi estruturada a partir dos 13 indicadores de acessibilidade aplicáveis a edificações públicas, contemplando aspectos como:

- Acesso externo e rotas acessíveis;
- Circulação horizontal e vertical;
- Sanitários acessíveis;
- Ambientes de uso coletivo;
- Sinalização e comunicação;
- Segurança e autonomia funcional.

Cada indicador foi desdobrado em itens verificáveis, avaliados conforme os parâmetros técnicos estabelecidos pelas normas vigentes.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

4.3 Escala de Classificação dos Itens Avaliados

Para a avaliação do grau de conformidade, adotou-se uma escala de quatro níveis, com atribuição de valores numéricos, conforme descrito a seguir:

- Atende (1,0): O item está em conformidade plena com os parâmetros normativos, garantindo condições adequadas de uso, segurança e autonomia;
- Atende Parcialmente (0,5): O item está presente, porém apresenta inadequações técnicas que comprometem seu desempenho funcional, como erros de dimensionamento, instalação ou execução;
- Não Atende (0,0): O item está ausente ou apresenta condição que configura barreira significativa, inviabilizando seu uso adequado;
- Não se Aplica: O item não é exigível no contexto da edificação ou do ambiente analisado (exemplo: sistemas de senha ou atendimento não presentes em edificações exclusivamente acadêmicas).

4.4 Justificativa da Escala Adotada

A utilização da escala de quatro níveis representa um avanço metodológico em relação aos modelos binários tradicionais (Sim/Não), amplamente utilizados em diagnósticos simplificados de acessibilidade.

Enquanto o modelo binário limita-se a identificar a existência ou inexistência de determinado elemento, a escala adotada neste estudo permite capturar nuances técnicas relevantes, especialmente relacionadas à qualidade da execução e à conformidade funcional dos dispositivos de acessibilidade.

Dessa forma, situações em que o elemento está presente, porém executado de forma inadequada — como rampas com inclinação fora do padrão, barras de apoio instaladas em alturas incorretas ou sinalização incompleta — são classificadas como “*Atende Parcialmente*”, evitando a superestimação dos níveis de conformidade.

Essa abordagem possibilita uma leitura mais precisa das condições reais das edificações, contribuindo para a identificação de falhas de projeto, execução e fiscalização, que frequentemente passam despercebidas em avaliações simplificadas.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Além disso, a atribuição de valores numéricos aos níveis de conformidade permite a quantificação dos resultados, viabilizando a construção de indicadores sintéticos, análises comparativas entre edificações e definição de prioridades de intervenção com base em critérios técnicos.

4.5 Tratamento e Análise dos Dados

Os dados coletados foram organizados em planilhas estruturadas, permitindo:

- Cálculo do grau de conformidade por indicador e por edificação;
- Elaboração de gráficos e tabelas comparativas;
- Identificação de padrões de inconformidade;
- Classificação das edificações quanto ao nível de acessibilidade.

A análise dos resultados foi realizada de forma integrada, considerando não apenas a conformidade isolada dos itens, mas também a continuidade das rotas acessíveis e a experiência global de uso dos espaços.

5. PERFIL DO PÚBLICO-ALVO E JUSTIFICATIVA DAS ADEQUAÇÕES

A necessidade de adequação das condições de acessibilidade arquitetônica nas edificações da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) está diretamente relacionada ao perfil da comunidade acadêmica atendida, especialmente ao crescimento progressivo do número de estudantes com deficiência.

No período de 2012 a 2025, a instituição registrou 316 matrículas de estudantes com deficiência, evidenciando a ampliação do acesso desse público ao ensino superior e a consequente demanda por ambientes acessíveis, seguros e funcionais.

Observa-se a predominância de estudantes com deficiência física e visual, perfis que demandam, respectivamente, condições adequadas de circulação horizontal e vertical, bem como sistemas eficientes de orientação e sinalização.

Nesse contexto, a análise das edificações revela inconformidades que impactam diretamente a autonomia desses usuários. A ausência de sinalização tátil em determinadas edificações, como no Bloco de Salas Especiais (BSE), bem como a existência de rotas

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

externas incompletas ou com descontinuidades, compromete o deslocamento seguro e independente, especialmente para pessoas com deficiência visual.

Dessa forma, a caracterização do público-alvo reforça a urgência das intervenções propostas, evidenciando que as inadequações identificadas não constituem apenas não conformidades normativas, mas barreiras efetivas ao exercício do direito à educação em condições de igualdade.

6. RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACESSIBILIDADE

A partir da aplicação da metodologia descrita, procedeu-se à análise das condições de acessibilidade arquitetônica das edificações selecionadas, com base nos indicadores normativos estabelecidos.

Os resultados foram organizados de forma a permitir uma leitura integrada do desempenho das edificações, contemplando tanto a avaliação global do grau de conformidade quanto a análise detalhada por grupos de indicadores. Essa abordagem possibilita identificar, de maneira sistemática, os principais pontos críticos, bem como os aspectos positivos da infraestrutura existente.

Nos tópicos a seguir, são apresentados os resultados do diagnóstico, iniciando-se pela síntese do grau de conformidade geral das edificações, seguida da análise técnica por grupos de indicadores.

6.1 Síntese do Grau de Conformidade Geral das Edificações

A avaliação das condições de acessibilidade arquitetônica das edificações analisadas evidenciou diferentes níveis de conformidade, refletindo tanto o período construtivo quanto o grau de aderência às normativas vigentes à época de implantação.

De forma geral, observa-se que as edificações mais recentes apresentam melhores índices de conformidade, enquanto estruturas mais antigas concentram maiores níveis de inconformidade, especialmente nos aspectos relacionados à orientação, sinalização e acesso externo.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

A Tabela abaixo apresenta a síntese do grau de conformidade global por edificação, acompanhada da classificação do status normativo e dos principais gargalos identificados.

Edificação	Índice Global	Status Normativo	Principais Gargalos
BSE	37%	Crítico (NBR 9050:2004)	Rebaixamento de calçadas (0%), Piso tátil (0%), Vagas PcD (0%) / Vagas Idoso (0%), Sinalização Visual e Tátil (13%)
NSA A	61%	Regular (NBR 9050:2020)	Rebaixamento de calçadas (0%), Sanitários (52%), Vagas PcD (6%) / Vagas Idoso (0%)
NSA B	61%	Regular (NBR 9050:2015)	Rebaixamento de calçadas (0%), Balcão de informação (43%), Vagas PcD (6%) / Vagas Idoso (0%)
NSA C	56%	Regular (NBR 9050:2015)	Rota de fuga acessível (0%), Rebaixamento de calçadas (0%), Vagas PcD (6%) / Vagas Idoso (0%)

Os resultados indicam que o Bloco de Salas Especiais (BSE) apresenta o menor índice de conformidade (37%), sendo classificado em condição crítica, com ausência total de elementos fundamentais, como piso tátil e vagas reservadas, além de baixo desempenho em sinalização.

Por outro lado, os Núcleos de Salas de Aula (NSA A, B e C) apresentaram índices intermediários de conformidade, variando entre 56% e 61%, sendo classificados como condição regular. Apesar de incorporarem avanços em relação à acessibilidade, ainda apresentam falhas relevantes, sobretudo no que se refere à continuidade das rotas acessíveis externas e à adequação de elementos específicos.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

6.2 Diagnóstico por Grupos de Indicadores

A análise por grupos de indicadores permitiu identificar padrões de conformidade e inconformidade comuns entre as edificações, destacando pontos críticos e aspectos positivos da infraestrutura existente.

6.2.1 Acesso Externo e Chegada à Edificação (Ponto Crítico Estrutural)

O acesso externo configura-se como o principal gargalo identificado no diagnóstico, apresentando inconformidade generalizada em todas as edificações analisadas.

Verificou-se a ausência de dispositivos de transposição acessível entre via e passeio, tais como rebaixamentos de calçadas e faixas elevadas, em 100% das unidades avaliadas, comprometendo a continuidade da rota acessível, conforme preconizado pela ABNT NBR 9050:2020.

Adicionalmente, os estacionamentos localizados nas proximidades dos blocos NSA não possuem sinalização horizontal e vertical adequada para vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosos.

Essas inconformidades impactam diretamente o início da rota acessível, inviabilizando, em muitos casos, o acesso autônomo às edificações, configurando falha crítica do ponto de vista funcional e normativo.

6.2.2 Circulação Interna e Acesso aos Pavimentos (Ponto Positivo)

No que se refere à circulação interna, os resultados indicam desempenho satisfatório nas edificações mais recentes.

Os blocos NSA apresentaram 100% de conformidade nos itens relacionados à largura de corredores e acesso aos pavimentos, contando com elevadores e plataformas elevatórias em funcionamento, o que garante condições adequadas de deslocamento vertical e horizontal.

Esse resultado evidencia avanço na incorporação de critérios de acessibilidade nas fases mais recentes de projeto e execução, refletindo maior aderência às normativas atualizadas.

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

6.2.3 Ambientes de Uso Comum e Autonomia Funcional

Os ambientes de uso comum apresentaram níveis intermediários de conformidade, com destaque para inadequações em sanitários acessíveis e mobiliários de atendimento.

No NSA A, os sanitários acessíveis apresentaram conformidade parcial (52%), evidenciando falhas de instalação de elementos como barras de apoio, alturas inadequadas e ausência de componentes exigidos pela norma.

No NSA B, o balcão de atendimento apresentou apenas 43% de conformidade, indicando inadequação dimensional e ausência de condições adequadas para atendimento acessível.

Esses resultados demonstram que, embora os elementos estejam presentes, sua execução não atende integralmente aos requisitos normativos, comprometendo sua funcionalidade e uso autônomo.

6.2.4 Orientação, Comunicação e Segurança

A análise dos elementos de orientação e comunicação revelou diferenças significativas entre as edificações.

O Bloco de Salas Especiais (BSE) apresentou o cenário mais crítico, com ausência total (0%) de piso tátil, tanto interno quanto externo, além de baixa conformidade nos sistemas de sinalização visual e tátil. Tal condição compromete severamente a orientação e o deslocamento de pessoas com deficiência visual.

Nos blocos NSA, embora haja presença de piso tátil, foram identificadas falhas na continuidade das rotas, especialmente na interligação entre áreas externas e internas, o que reduz a efetividade do sistema de orientação.

Além disso, foram observadas inconformidades relacionadas à sinalização de rotas de fuga, especialmente no NSA C, evidenciando fragilidades também nos aspectos de segurança.

 Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
	Relatório Técnico
	Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.	

7. PLANO DE INTERVENÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES

A partir dos resultados do diagnóstico, foi possível identificar que as inconformidades não se distribuem de forma homogênea entre os indicadores, concentrando-se principalmente nos elementos que estruturam a rota acessível e naqueles que garantem a autonomia funcional dos usuários.

Nesse contexto, as intervenções foram organizadas em níveis de prioridade, considerando critérios técnicos, operacionais e de impacto, tais como risco à segurança, comprometimento da acessibilidade, abrangência do problema, custo estimado e potencial de melhoria imediata das condições de uso.

A hierarquização proposta visa orientar a tomada de decisão pela Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), permitindo a alocação eficiente de recursos e a implementação progressiva das adequações necessárias.

7.1 Nível 1 – Intervenções Emergenciais (Segurança e Acesso à Rota)

As intervenções de caráter emergencial correspondem àquelas que impactam diretamente o acesso inicial às edificações e a segurança dos usuários, sendo fundamentais para garantir a existência e continuidade da rota acessível. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de implantação de dispositivos de transposição acessível entre via e passeio, por meio de rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas, em todas as edificações analisadas, uma vez que sua ausência inviabiliza o acesso autônomo desde o início do percurso.

Ainda nesse nível, recomenda-se a execução imediata de sinalização horizontal e vertical das vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosos nos estacionamentos próximos aos blocos NSA, de modo a assegurar o uso adequado desses espaços conforme previsto em norma. Soma-se a isso a necessidade de implantação completa de piso tátil direcional e de alerta no Bloco de Salas Especiais (BSE), cuja inexistência configura barreira crítica para usuários com deficiência visual, comprometendo a orientação e a segurança no deslocamento.

Destaca-se que as intervenções classificadas neste nível apresentam elevada relação custo-benefício, por demandarem baixa complexidade executiva e resultarem em impacto

	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

imediato na continuidade da rota acessível, sendo, portanto, prioritárias do ponto de vista técnico e operacional.

7.2 Nível 2 – Intervenções Funcionais (Uso dos Ambientes)

As intervenções de nível funcional estão relacionadas à adequação dos espaços internos, com o objetivo de garantir condições adequadas de uso, conforto e autonomia. Nesse sentido, observa-se a necessidade de correção das inadequações identificadas nos sanitários acessíveis, especialmente no NSA A, onde foram verificadas falhas de instalação de barras de apoio, alturas incompatíveis e ausência de componentes exigidos pela norma, comprometendo sua funcionalidade.

No caso do BSE, recomenda-se a adequação dos sanitários acessíveis, incluindo a garantia de entrada independente, conforme exigido para edificações de uso coletivo. Adicionalmente, no auditório dessa edificação, é necessária a demarcação de espaços reservados para cadeirantes, assegurando condições adequadas de visibilidade e integração, bem como a correção da inclinação da rampa de acesso ao palco, de modo a atender aos parâmetros normativos e garantir segurança no uso.

7.3 Nível 3 – Intervenções Sistêmicas (Gestão e Planejamento Institucional)

As intervenções de caráter sistêmico visam consolidar a acessibilidade como diretriz permanente no planejamento institucional, integrando diagnóstico, execução e monitoramento das ações. Nesse contexto, destaca-se a proposição de desenvolvimento de solução digital institucional, no âmbito de programas como o PIAPE, voltada à sistematização do checklist de acessibilidade arquitetônica, com funcionalidades que permitam coleta de dados em campo, registro fotográfico, cálculo automatizado de indicadores e geração de relatórios técnicos.

Paralelamente, recomenda-se a institucionalização do presente diagnóstico como instrumento de planejamento no âmbito da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), com definição de metas anuais, previsão orçamentária e acompanhamento sistemático das intervenções. Tal medida contribui para consolidar a acessibilidade como eixo estratégico da

 Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
	Relatório Técnico
	Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.	

gestão da infraestrutura universitária, alinhando-se às diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).

8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

A análise das condições de acessibilidade arquitetônica das edificações avaliadas evidencia que a incorporação dos princípios de acessibilidade desde a fase de projeto resulta em soluções mais eficientes, funcionais e economicamente vantajosas quando comparadas a intervenções corretivas realizadas após a execução da obra.

Esse comportamento é claramente observado na comparação entre as edificações analisadas: enquanto os Núcleos de Salas de Aula, especialmente o NSA A, apresentam melhores níveis de conformidade por terem sido concebidos sob a vigência de normativas mais recentes, o Bloco de Salas Especiais (BSE) concentra inadequações significativas, decorrentes da ausência de planejamento acessível em sua concepção original. As intervenções necessárias neste caso demandam maior complexidade técnica e custo, evidenciando que a ausência de acessibilidade no projeto inicial gera passivos estruturais e financeiros para a instituição.

Dessa forma, o diagnóstico realizado confirma que a acessibilidade deve ser tratada como diretriz estruturante do processo de planejamento, projeto e execução de obras públicas, e não como etapa complementar ou corretiva.

No âmbito da gestão institucional, recomenda-se à Superintendência de Infraestrutura (SINFRA) a adoção de medidas estruturantes que assegurem a incorporação sistemática dos critérios de acessibilidade nos processos de contratação e execução de obras. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de inserção obrigatória dos checklists de acessibilidade utilizados neste relatório, fundamentados nos 13 indicadores da Portaria Conjunta MGI/MDHC nº 45/2024, em todos os Termos de Referência (TR) para licitações de obras, reformas e serviços de engenharia no âmbito da UFOPA.

Essa medida permitirá padronizar os critérios de avaliação, reduzir a ocorrência de falhas de projeto e execução, e fortalecer os mecanismos de fiscalização técnica, contribuindo para a elevação do nível de conformidade das edificações futuras.

 Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
	Relatório Técnico
	Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.	

Adicionalmente, recomenda-se a integração desses instrumentos aos processos de acompanhamento e recebimento de obras, de modo que a verificação da acessibilidade passe a constituir etapa obrigatória para aceitação dos serviços executados, evitando a consolidação de inconformidades estruturais.

Por fim, ressalta-se que a implementação das recomendações apresentadas neste relatório possui potencial não apenas de promover a adequação normativa das edificações, mas também de fortalecer a política institucional de inclusão da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), contribuindo para a consolidação de ambientes mais acessíveis, seguros e equitativos, em consonância com os princípios da legislação vigente e com o compromisso social da universidade pública. Ademais, destaca-se que os instrumentos técnicos utilizados na coleta e análise dos dados, incluindo planilhas de levantamento, fichas de verificação, registros fotográficos e demais documentos complementares, encontram-se organizados nos anexos deste relatório, compondo o conjunto documental que fundamenta as análises realizadas e assegura a rastreabilidade e confiabilidade dos resultados apresentados.

A acessibilidade, nesse contexto, deixa de ser apenas uma exigência normativa e passa a constituir um indicador de qualidade institucional e de compromisso com a equidade no ensino superior.

Santarém, 23 de março de 2026.

Thaita Daine dos Santos Costa
Engenheira Civil | Técnica em Edificações
UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará
SIAPE: 2281278



Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 01 - (a/b) Bloco de Salas Especiais – Guia meio-fio sem rebaixamento; (c/d) NSA A - Estacionamento sem rebaixamento de calçada; (e/f) NSA B e C - Estacionamento sem rebaixamento de calçada





Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.

Figura 02 - (a/b) Calçada frontal do Núcleo de Salas de Aula A, B e C – trecho em excelente condições; (b/c) Calçada frontal do Núcleo de Salas de Aula A – inclinação fora do permitido e trecho de calçada com desnível; (d/e) Calçada de acesso ao Núcleo de Salas d




	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Figura 1 - (a/b) Entrada do BSE com canteiros, trechos de piso desnivelado; (c) lateral com bicicletário e placas de sinalização reduzindo a faixa livre; (d) guia meio-fio sem rebaixo, tampa de caixa desnivelada do piso;



Figura 04 - Ausência de espaços reservados para PCD no auditório (a) e Rampa do palco fora do padrão normativo



	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Figura 05 - Vista frontal do balcão de informações (a) e vista posterior (b)




Figura 06 - Sanitário acessível com inadequações gerais; Vaso sanitário com abertura frontal e barras e acessórios instalados fora do padrão (a); Lavatório com torneira fora do padrão, sem barras de apoio e sem os acessórios;



	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Figura 07 - Barras de apoio instaladas incorretamente e a da vertical em comprimento fora de norma, acessórios instalados fora da norma e alguns ausentes, torneira não acessível, vaso sanitário fora da altura normatizada e caixa acoplada com acionador da descarga



Figura 082 - Sanitário acessível sem entrada independente - Entrada do conjunto de sanitários (a) e entrada






Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.

Figura 09 - Falta de continuidade do piso tátil na rota externa/interna



Figura 10 - Piso tátil interrompido antes do balcão



	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Figura 11 - Sinalização tátil e visual instalada no corrimão e na parede (a-b); placa tátil com relevo e em braile (c-d); sinalização fotoluminescente de degraus desgastada (e-f); batente de plataforma e corrimão sem sinalização tátil e visual (g-h-i)



	Universidade Federal do Oeste do Pará Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Engenharia	Responsável Técnica: Thaita Costa
		Relatório Técnico
		Elaboração: 23/03/2026
Assunto: Diagnóstico de Acessibilidade Arquitetônica do Bloco de Salas Especiais (BSE) e dos Blocos A, B e C do Núcleo de Salas de Aula.		

Figura 12 - Placas nas portas apenas com informações visuais no BSE




Figura 13 - Ausência de sinalização de rota de fuga e de equipamentos de incêndio e pânico



LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020) - MODELO ADAPTADO

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ÓRGÃO	UFOPA - CAMPUS SANTARÉM - UNIDADE TAPAJÓS	EDIFICAÇÃO:	NÚCLEO DE SALAS DE AULA "A"	
CIDADE	SANTARÉM	TOTAL DE PAVTOS	2	
RUA / AV	RUA VERA PAZ	ESTADO:	PARÁ	
BAIRRO	SALE	ANO DE CONSTRUÇÃO	2024	
ATENDE PÚBLICO	SIM	X	DATA DO LAUDO	09 DE AGOSTO DE 2025
	NÃO		RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO CHEKLIST	THAITA COSTA

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X	
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X

PAVIMENTO TÉRREO					PAVIMENTO SUPERIOR	
AVALIAÇÃO					OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X				FALTA ADAPTAR ALGUMAS VIAS
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?			X		
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X				
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X				
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	X				
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeto) é de no máximo 3%?	X				
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	X				
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?			X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?			X		UMA DAS ROTAS JÁ POSSUI PISO TÁTIL, MAS OUTRA AINDA NÃO
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?			X		UMA DAS ROTAS JÁ POSSUI PISO TÁTIL, MAS OUTRA AINDA NÃO
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e NBR 16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?				X	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?				X	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?				X	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admitte-se ressalto máximo de 5 mm)?				X	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?				X	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?				X	

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?				X	
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?				X	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a)	O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?			X		POR SE TRATAR DE BLOCO SEXTAVADO O PISO NÃO É 100% REGULAR
Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b)	Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	c)	Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d)	Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e)	Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f)	Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1	j)	As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a)	Todas as entradas da edificação são acessíveis?	X				
6.2.2	b)	Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?				X	
5.3.2	c)	No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		X			
6.2	d)	A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X				
6.2.8, Seção 5 e sub-itens 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 Item 5.3.1.1 (a)	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	X				
	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	X				
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	X				
Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X				
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	X				
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	X				
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	X				
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?				X	NESTE BLOCO NÃO HÁ BALCÃO DE INFORMAÇÃO
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?				X	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?				X	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?				X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?				X	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?				X	
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?				X	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?				X	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?				X	
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				X	

[illegible]

		PAVIMENTO TÉRREO					PAVIMENTO SUPERIOR						
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?				X	não existe área de resgate					X	não existe área de resgate
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	X					X					
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m.	X					X					
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	X					X					
Item da NBR 9050		4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA	
Item da NBR9050 ISO 9386		4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	X					X					
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	X					X					
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	X					X					
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	X					X					
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	X					X					
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?				X					X		
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?				X					X		
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?				X					X		
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?				X					X		
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	X					X					
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?		X					X				
Item da NBR9050		5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X				X					
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?			X				X			
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?			X				X			
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X				X					
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	X				X					
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	X				X					
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	X				X					
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	X				X					
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X				X					
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X				X					
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?			X	Os ambientes não possuem porta de vidro			X	Os ambientes não possuem porta de vidro		
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?			X	Os ambientes não possuem porta de vidro			X	Os ambientes não possuem porta de vidro		
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	X			Altura média do peitoril da janela é 1,05m	X			Altura média do peitoril da janela é 1,05m		
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?				O puxador da janela esta em altura entre 1,55m a 1,60m	X			O puxador da janela esta em altura entre 1,55m a 1,60m		
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	X				X					
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?			X	não existe porta em sequencia nessa edificação			X	não existe porta em sequencia nessa edificação		
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?			X	as portas não possuem soleiras			X	as portas não possuem soleiras		
Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X					X				
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?				X					X	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	X					X				
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X					X				
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X					X			
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X					X				
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	X					X				
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	X					X				
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?				X					X	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X					X				
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X					X				
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		a maçaneta possui 90mm de largura			X		a maçaneta possui 90mm de largura
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?			X		o puxador está a aproximadamente 30cm de distância do batente			X		
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X					X				
Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X					X				
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?		X			sem assento 39cm e com assento 41cm		X			sem assento 39cm e com assento 41cm
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	X					X				
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?				X	não possui sóculo				X	não possui sóculo
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?			X		As barras de 80cm existem porém não estão na altura de 75cm			X		As barras de 80cm existem porém não estão na altura de 75cm
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?		X					X			
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?		X			comp. 40cm		X			comp. 40cm
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?		X					X			

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR			
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?							
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?							
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?							
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?							
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?							
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?							
Item da NBR9050		6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:				6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:			
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?							
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?							
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?							
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?							
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?							
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?							
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?							
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?							
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?							
Item da NBR9050		6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:				6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:			
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?							
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?							
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?							
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?							
Item da NBR9050		6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:				6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?							
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?							
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?							
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?							
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?							
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?							
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?							
Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja box acessível, preencher a guia anterior para o box)				6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja box acessível, preencher a guia anterior para o box)			
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contêm área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?							
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?							
7.10.2	c)	Existe pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?							
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?							
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?							
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?							
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?							
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?							
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?							
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?							
Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:				6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:			
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?							
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?							
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?							
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?							
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?							

		PAVIMENTO TERREO				PAVIMENTO SUPERIOR						
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?			X	não se trata de lavatórios individuais			X	não se trata de lavatórios individuais		
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?			X	não se trata de lavatórios individuais			X	não se trata de lavatórios individuais		
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X					X			
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X					X			
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X		Alguns estão com altura de 60cm e outros superior			X		Alguns estão com altura de 60cm e outros superior
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X		instalada a aprox. 1,10m			X		instalada a aprox. 1,10m
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X			não possui barras de apoio		X			não possui barras de apoio
Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X					X				
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X		o espelho está a aprox. 1,39m do piso acabado		X			o espelho está a aprox. 1,39m do piso acabado
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X		os acessórios mencionados ou não existem ou estão em altura superior a 1,20m		X			os acessórios mencionados ou não existem ou estão em altura superior a 1,20m
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X			não possui cabides		X			não possui cabides
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X			não possui porta objetos		X			não possui porta objetos
Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?				X	não possui box de chuveiro				X	não possui box de chuveiro
Item da NBR9050	7.1 BEBEDOUROS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	X					X				
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?				X	é apenas um bebedouro acessível instalado a 90cm de altura				X	é apenas um bebedouro acessível instalado a 90cm de altura
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	X					X				
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	X					X				
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X	não possui copos descartáveis				X	não possui copos descartáveis
8.5.2	f)	Os outros modelos (garrafin, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	X				bebedouro modelo industrial com torneiras	X				Bebedouro Industrial de Pressão Refrigerado C/ Filtro
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		X					X			
Item da NBR9050	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de atendimento?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
Item da NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de informações?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe totem de autoatendimento?				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR			
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		X	não existe balcão de atendimento		X	não existe balcão de atendimento	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?		X	não existe balcão de atendimento		X	não existe balcão de atendimento	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		X	não existe balcão de atendimento		X	não existe balcão de atendimento	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?		X	não existe balcão de atendimento		X	não existe balcão de atendimento	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		X	não existe balcão de atendimento		X	não existe balcão de atendimento	
Item da NBR9050		7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?				X	X		
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?				X	X		
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?				X	X		
10.19.3	d)	Existem espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?				X	X		
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?				X	X		
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?				X	X		
Item da NBR9050		7.4 TELEFONES PÚBLICOS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
	a)	Existe telefone público?				X	X		
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?				X	X		
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?				X	X		
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?				X	X		
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?				X	X		
Item da NBR9050		7.5 INTERIOR DAS SALAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X			entre as cadeiras da sala não há esse espaço pra giro		
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.		
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.		
Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
	a)	Existe vestiário?				X	X		
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X	X		
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X	X		
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	X		
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X	X		
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?				X	X		
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X	X		
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X	X		
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X	X		
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X	X		
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X	X		
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X	X		
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X	X		
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	X		
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	X		
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X	X		
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X	X		
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X	X		
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	X		

PAVIMENTO TÉRREO						PAVIMENTO SUPERIOR					
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?							X		
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?							X		
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?							X		
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?							X		
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?							X		
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?							X		
Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X					X	
10.16	b)				X					X	
4.3	c)				X					X	
10.16.2	d)				X					X	
10.16.6	e)				X					X	
10.16.3	f)				X					X	
10.16.3	g)				X					X	
10.16.4	h)				X					X	
Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X					X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)				X					X	
10.3.4	c)				X					X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)				X					X	
10.3.4.2	e)				X					X	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)				X					X	
10.3.4.4	g)				X					X	
10.3.1	h)				X					X	
10.3.5	i)				X					X	
10.3.1	j)				X					X	
10.3.1	k)				X					X	
10.3.2	l)				X					X	
10.3.1	m)				X					X	
5.5.1.2	n)				X					X	
10.4.3 e 10.4.4	o)				X					X	
10.4.3	p)				X					X	
10.4.3	q)				X					X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)				X					X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)				X					X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)				X					X	
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a)				X					X	
9.3.3.2	b)				X					X	
9.3.3.3	c)				X					X	
9.3.3.3	d)				X					X	
10.8.1	e)				X					X	
4.3	f)				X					X	
9.3.2.3	g)				X					X	
9.3.2.4	h)				X					X	
9.2.2.1	i)				X					X	
9.2.2.2	j)				X					X	

PAVIMENTO TÉRREO					PAVIMENTO SUPERIOR				
9.2.2.2	k)	O caixá possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)		X				X	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?		X				X	
10.9.7	m)	As prateleiras possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?		X				X	
Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminação de 150 lux medido a 1,00 m do chão?				X	não foi possível aferir o lux		
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?				X	não possui portas ou paredes envidraçadas		
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?				X	não possui balcão de atendimento		
Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	X						
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?			X		apenas informações visuais		
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?				X	não há porta corta fogo		
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?				X	não existe área de resgate		
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?				X	não existe área de resgate		
Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?			X		Algumas placas existem, mas outras não.		
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	X						
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?		X					

PAVIMENTO SUPERIOR				
			X	
			X	
			X	
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	não foi possível aferir o lux
			X	não possui portas ou paredes envidraçadas
			X	não possui balcão de atendimento
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
X				
		X		apenas informações visuais
			X	não há porta corta fogo
			X	não existe área de resgate
			X	não existe área de resgate
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
		X		Algumas placas existem, mas outras não.
X				
	X			

Observação 1: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo verde e letra verde foram criados pela autora.

Observação 2: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo amarelo e letra amarela sofreram apenas correções textuais, conforme texto da NBR.

Observação 3: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho claro e letra vermelha não foram possíveis aferir. Logo, constam preenchidos como NSA (não se aplica).

Observação 4: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho e letra branca serão considerados como "NÃO SE APLICA" pois o item não tem relação com o que diz na NBR.

PLANILHA CONSOLIDADA - NÚCLEO DE SALAS DE AULA "A"

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	TÉRREO	4	AP	0,50
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	TÉRREO	4	AT	1,00
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	TÉRREO	4	AT	1,00
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a) É antiderrapante?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	TÉRREO	4	AP	0,50
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AP	0,50
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	TÉRREO	10	AP	0,50
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?	TÉRREO	3	NA	0,00
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	TÉRREO	3	NSA	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	TÉRREO	3	NSA	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	TÉRREO	3	NSA	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	TÉRREO	4	NSA	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	TÉRREO	1	AP	0,50
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	TÉRREO	1	NA	0,00
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	TÉRREO	2	NA	0,00
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?	TÉRREO	5	NSA	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	TÉRREO	5	NA	0,00
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	TÉRREO	5	AT	1,00

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 item 5.3.1.1 (a)	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	TÉRREO	11	AT	1,00
Item da NBR9050		3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a)	É antiderrapante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	TÉRREO	10	NSA	
Item da NBR9050		3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	TÉRREO	5	NSA	
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?	TÉRREO	5	NSA	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	TÉRREO	11	AP	0,50
Item da NBR9050		3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NSA	
Item da NBR9050		3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada no acesso?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		NSA	
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		NSA	
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	TÉRREO		NSA	
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	TÉRREO	10	NSA	
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NSA	

6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	NSA	
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		NSA	
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		NSA	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	TÉRREO	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	TÉRREO	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	SUPERIOR	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	SUPERIOR	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	SUPERIOR	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	SUPERIOR	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	SUPERIOR	8	NSA	
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	TÉRREO	7	AT	1,00
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	SUPERIOR	7	AT	1,00
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	10	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	SUPERIOR	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	SUPERIOR	7	NSA	

6.9.3.4	j)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	10	NSA	
Item da NBR9050		4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada na edificação?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	11	NSA	
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		AT	1,00
6.1	a)	Existe escada na edificação?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	SUPERIOR	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	SUPERIOR		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	SUPERIOR	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	11	NSA	

5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR 9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	TÉRREO	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	TÉRREO	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	TÉRREO	11	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	SUPERIOR	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050 ISO 9386			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	TÉRREO	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	TÉRREO	7	NSA	

NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	TÉRREO	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	TÉRREO	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NA	0,00
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	SUPERIOR	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	SUPERIOR	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NA	0,00
Item da NBR9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	TÉRREO	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	SUPERIOR	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	SUPERIOR	5	NSA	

6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	SUPERIOR	5	NSA	
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	TÉRREO	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	TÉRREO	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	SUPERIOR	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	SUPERIOR	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	TÉRREO	9	AT	1,00

7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	SUPERIOR	9	NA	0,00
Item da NBR9050 6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
Item da NBR9050 6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	SUPERIOR	9	NSA	

7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	TÉRREO		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		AT	1,00
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	SUPERIOR		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR9050 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	TÉRREO		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO		NSA	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	SUPERIOR		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO

7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NA	0,00
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NA	0,00
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	SUPERIOR		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	TÉRREO		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	TÉRREO		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	SUPERIOR		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	SUPERIOR		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.1 BEBEDOUROS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	TÉRREO		NA	0,00
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de atendimento?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	TÉRREO		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe balcão de atendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	SUPERIOR		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de informações?	TÉRREO	6	NSA	

9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO	6	NSA	
0	a)	Existe balcão de informações?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR	6	NSA	
Item da NBR9050 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	TÉRREO		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	SUPERIOR		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	TÉRREO		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	TÉRREO		NSA	
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	SUPERIOR		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.4 TELEFONES PÚBLICOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe telefone público?	TÉRREO		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	TÉRREO		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe telefone público?	SUPERIOR		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	SUPERIOR		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.5 INTERIOR DAS SALAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NA	0,00

4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 8. VESTIÁRIOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe vestiário?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	TÉRREO		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe vestiário?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	


7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe Biblioteca?	TÉRREO		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	TÉRREO	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	TÉRREO		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe Biblioteca?	SUPERIOR		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	SUPERIOR	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe auditório?	TÉRREO		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	TÉRREO	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	TÉRREO	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	TÉRREO	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	TÉRREO	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	TÉRREO	11	NSA	
0	a)	Existe auditório?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	SUPERIOR	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	SUPERIOR	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	SUPERIOR	7	NSA	

10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	SUPERIOR	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	SUPERIOR	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	TÉRREO	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	TÉRREO		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	TÉRREO	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	TÉRREO		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	TÉRREO	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	SUPERIOR	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	SUPERIOR		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	SUPERIOR	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	SUPERIOR		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	SUPERIOR	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	TÉRREO	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	SUPERIOR	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	SUPERIOR	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	TÉRREO	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	TÉRREO	12	AP	0,50
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	SUPERIOR	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	SUPERIOR	12	AP	0,50
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR	12	NSA	
Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	TÉRREO	11	AP	0,50
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	SUPERIOR	11	AP	0,50

5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	SUPERIOR	11	NA	0,00

INDICADOR DE ACESSIBILIDADE (PORTARIA CONJUNTA MGI-MDHC Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2024)		QUANTIDADES				TOTAL ITENS VÁLIDOS = (AT + AP + NA)	PONTOS OBTIDOS = (AT × 1) + (AP × 0,5) + (NA × 0)	PONTOS MÁXIMOS = (AT + AP + NA) × 1	% CONFORMIDADE
		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)				
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	0	7	1	0	8	1	8	6%
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	0	4	0	0	4	0	4	0%
3	Rebaixamento de calçadas	0	7	0	3	7	0	7	0%
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	6	0	2	5	8	7	8	88%
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	18	1	0	36	19	18	19	95%
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	0	0	0	14	0	0	0	-
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	10	0	0	70	10	10	10	100%
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	6	0	0	30	6	6	6	100%
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	30	27	9	30	66	35	66	52%
10	Piso tátil (interno e externo)	10	1	2	10	13	11	13	85%
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	19	6	5	41	30	22	30	72%
12	Rotas de fuga acessíveis	2	0	2	10	4	3	4	75%
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	0	0	0	0	0	0	0	-

GRAU DE CONFORMIDADE GERAL (11 INDICADORES CONSIDERADOS, EXCLUSO INDICADORE 6 E 13): 61%



LEGENDA DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE:

- 1 - Vagas para Pessoa com Deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
- 2 - Vagas para Pessoa Idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
- 3 - Rebaixamento de calçadas
- 4 - Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
- 5 - Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
- 6 - Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado conforme norma técnica)
- 7 - Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
- 8 - Corredores com largura adequada e sem obstáculos
- 9 - Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
- 10 - Piso tátil (interno e externo)
- 11 - Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
- 12 - Rotas de fuga acessíveis
- 13 - Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020) - MODELO ADAPTADO

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
ÓRGÃO	UFOPA - CAMPUS SANTARÉM - UNIDADE TAPAJÓS	EDIFICAÇÃO:	NÚCLEO DE SALAS DE AULA "B"	
CIDADE	SANTARÉM	TOTAL DE PAVTOS	2	
RUA / AV	RUA VERA PAZ	ESTADO:	PARÁ	
BAIRRO	SALE	ANO DE CONSTRUÇÃO	2021	
ATENDE PÚBLICO	SIM	X	DATA DO LAUDO	12 DE AGOSTO DE 2025
	NÃO		RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO CHEKLIST	THAITA COSTA

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X	
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
		AVALIAÇÃO				
Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X				
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X				
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X				
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X				
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	X				
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeto) é de no máximo 3%?	X				
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	X				
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X				
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS À GARAGENS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?				X	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?				X	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?				X	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?				X	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?				X	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?				X	

		PAVIMENTO TERREO				PAVIMENTO SUPERIOR
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?				
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?				
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a)			X		POR SE TRATAR DE BLOCO SEXTAVADO O PISO NÃO É 100% REGULAR
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	c)		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d)		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e)		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	h)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1	j)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l)		X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a)	X				
6.2.2	b)				X	
5.3.2	c)		X			
6.2	d)	X				
6.2.8, Seção 5 e sub-itens 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 Item 5.3.1.1 (a)	e)	X				
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	X				
Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a)	X				
6.3.2	b)	X				
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	X				
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	X				
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)		X			O PISO VAI ATE O MAPA TÁTIL
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)				X	
6.6.2.5	b)				X	
6.6.2.1	c)				X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)				X	
6.3.4.1	e)				X	
6.1.1.2	f)				X	
6.3.7	g)				X	
6.11.2.4	h)				X	

		PAVIMENTO TERREO				PAVIMENTO SUPERIOR				
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				X				
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				X				
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?				X				
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?				X				
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?				X				
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?				X				
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?				X				
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?			X					PISO E PAREDE SÃO DE CORES CLARAS, SEM MUITO CONTRASTE ENTRE ELAS
Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?				X				
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?				X				
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				X				
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				X				
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				X				
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?				X				
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?				X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				X				
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X				
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X				
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				X				
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X				
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X				
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X				
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X				
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (Item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X				
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				X				
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				X				
Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
6.1	a)	Existe escada no acesso?				X				
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?				X				
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?				X				
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?				X				
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?				X				
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?				X				
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?				X				
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X				
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X				
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X				
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X				
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?				X				
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X				
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X				
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?				X				
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X				
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?				X				
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m				X				
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?				X				
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA										
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)				OBSERVAÇÕES

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR							
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	X				X							
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X				X							
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X				X							
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizesamento)?	X				X							
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	X				X							
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?		X				X		Alguns móveis são de cores claras, não havendo muito contraste entre as cores da parede e piso, mas são detectáveis por bengala.				
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?			X				X	Por falta de aparelho para medir o lux, este item não foi contemplado no levantamento.				
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	X						X					
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?				X						X		
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?				X						X		
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				X						X		
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				X						X		
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				X						X		
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?				X						X		
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?				X						X		
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				X						X		
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X						X		
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X						X		
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				X						X		
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X						X		
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X						X		
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X						X		
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X						X		
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X						X		
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				X						X		
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				X						X		
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	
6.1	a)	Existe escada na edificação?	X						X					
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X						X					
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X						X					
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	X						X					
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X						X					
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X						X					
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	X						X					
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X		O corrimão é contínuo, mas não está em duas alturas				X		O corrimão é contínuo, mas não está em duas alturas	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X						X					
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X						X					
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X						X					
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X						X				
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X						X				
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?		X						X				
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?		X			Não atende pois a escada tem 2,40 então ela deveria ter corrimão intermediário. Não se trata do caso de um item que não se aplica (que não deveria existir) na edificação.			X			Não atende pois a escada tem 2,40 então ela deveria ter corrimão intermediário. Não se trata do caso de um item que não se aplica (que não deveria existir) na edificação.	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X	não se aplica pois existem paredes no decorrer do trajeto					X	não se aplica pois existem paredes no decorrer do trajeto	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroriluminada?			X		existe, porém pela aplicação ou limpeza incorreta a sinalização já está soltando em vários degraus			X			existe, porém pela aplicação ou limpeza incorreta a sinalização já está soltando em vários degraus	
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compostas as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?				X	Não se trata de escada enclausurada e a edificação possui plataforma					X	Não se trata de escada enclausurada e a edificação possui plataforma	

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR						
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			X	não existe porta corta-fogo			X	não existe porta corta-fogo		
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			X				X			
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 × 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X				X			
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X				X				
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X				X					
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	X				X					
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA
Item da NBR9050 ISO 9386	4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	X					x				
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	X					x				
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	X					x				
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	X					x				
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	X				A PLATAFORMA POSSUI SISTEMA DE ALARME SONORO	x				A PLATAFORMA POSSUI SISTEMA DE ALARME SONORO
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?				X					X	
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?				X					X	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?				X					X	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?				X					X	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	X					x				
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?		X					X			

Item da NBR9050		5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	PAVIMENTO TÉRREO				OBSERVAÇÕES	PAVIMENTO SUPERIOR				OBSERVAÇÕES
			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X					X				
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?				X					X	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?				X					X	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X					X				
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	X					X				
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	X					X				
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	X					X				
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	X					X				
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X					X				
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				X	Os ambientes não possuem porta de vidro				X	Os ambientes não possuem porta de vidro
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				X	Os ambientes não possuem porta de vidro				X	Os ambientes não possuem porta de vidro
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X			Altura média do peitoril da janela é 0,98m a 1,02m		X			Altura média do peitoril da janela é 0,98m a 1,02m
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X			O puxador da janela esta em altura entre 1,55m a 1,60m		X			O puxador da janela esta em altura entre 1,55m a 1,60m
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	X					X				
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?				X	não existe porta em sequencia nessa edificação				X	não existe porta em sequencia nessa edificação
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?				X	as portas não possuem soleiras				X	as portas não possuem soleiras
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X					X				
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?				X					X	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	X					X				
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X					X				
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X					X			
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X					X				
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	X					X				
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	X					X				
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?				X					X	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X					X				
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X					X				
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		a maçaneta possui 90mm de largura			X		a maçaneta possui 90mm de largura
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?			X		o puxador possui 60cm e está a aproximadamente 20cm de distância do batente			X		o puxador possui 60cm e está a aproximadamente 20cm de distância do batente
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X					X				
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X					X				
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	X					X				
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	X					X				
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?				X	não possui sólculo				X	não possui sólculo
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	X				A barrada lateral está na altura de 75cm - a do fundo está mais alta pois o vaso é caixa acoplada	X				A barrada lateral está na altura de 75cm - a do fundo está mais alta pois o vaso é caixa acoplada
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	X					X				

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR			
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?		X		Comprimento da barra é de 60cm			
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	X				X		
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	X			as barras possuem 30mm	X		
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	X			Estão em distancia maior, aprox entre 5 e 7cm	X		
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?		X		o sistema não é de válvula de descarga		X	
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	X			está a 87cm de altura	X		
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?		X		alguns vasos possuem acionamento lateral por haste curta ou acionamento superior através de botão embutido		X	
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X				X	
Item da NBR9050	6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?			X		está em uma bancada com altura aprox. 82cm		
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X						
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X						
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X			torneira com acionador do tipo borboleta ou com haste curta		
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X			não possui barra de apoio instaladas		
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X			não possui barra de apoio instaladas		
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?				X	lavatório em bancada		
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			X		está em uma bancada com altura superior, mas a altura inferior livre está atende.		
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X						
Item da NBR9050	6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?				X	o sanitário não possui mictório		
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?				X	o sanitário não possui mictório		
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?				X	o sanitário não possui mictório		
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?				X	o sanitário não possui mictório		
Item da NBR9050	6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X			
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X			borda inferior a 1,09m e superior a 1,62m		
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?				X	a papelreira é de sobrepor		
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?				X	a papelreira é de sobrepor		
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X					
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X		Não existem todos os acessórios e os que existem uns não estão nessa faixa de alcance e outros estão.		
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?			X		Existe o ponto da ducha e está dentro da faixa de alcance, porém não existe a ducha em si ou está danificada.		
Item da NBR9050	6A. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja box acessível, preencher a guia anterior para o box)		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contêm área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?		X			vão livre aprox. de 56cm		
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?				X	Construída após esse período		
7.10.2	c)	Existe pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X			nenhum box possui barras de apoio		
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				não possui desnível na entrada		
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X						
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X						
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X					
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X				
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X						
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X						
Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES		
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?				X	lavatórios instalados em bancada		

		PAVIMENTO SUPERIOR				PAVIMENTO SUPERIOR			
				X		Comprimento da barra é de 60cm			
	X								
	X					as barras possuem 30mm			
	X		X			Estão em distancia maior, aprox entre 5 e 7cm			
					X	o sistema não é de válvula de descarga			
	X					está a 87cm de altura			
		X				alguns vasos possuem acionamento lateral por haste curta ou acionamento superior através de botão embutido			
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES					
		X		está em uma bancada com altura aprox. 82cm					
X									
X									
	X			torneira com acionador do tipo borboleta ou com haste curta					
		X		não possui barra de apoio instaladas					
		X		não possui barra de apoio instaladas					
				lavatório em bancada					
			X	está em uma bancada com altura superior, mas a altura inferior livre está atende.					
X									
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES					
			X	o sanitário não possui mictório					
			X	o sanitário não possui mictório					
			X	o sanitário não possui mictório					
			X	o sanitário não possui mictório					
			X	o sanitário não possui mictório					
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES					
			X	borda inferior a 1,09m e superior a 1,62m					
			X	a papelreira é de sobrepor					
			X	a papelreira é de sobrepor					
	X								
		X		Não existem todos os acessórios e os que existem uns não estão nessa faixa de alcance e outros estão.					
		X		Existe o ponto da ducha e está dentro da faixa de alcance, porém não existe a ducha em si ou está danificada.					
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES					
	X			vão livre aprox. de 56cm					
			X	Construída após esse período					
	X			nenhum box possui barras de apoio					
X				não possui desnível na entrada					
X									
X									
	X								
		X							
X									
X									
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES					
			X	lavatórios instalados em bancada					

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR			
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	X				X			todos na altura entre 90 a 92cm, mas possuem vão livre dentro dos parâmetros.
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	X				X			não possui barras instaladas
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X				X			
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X				X			torneiras em diversos padrões: tipo bola, borboleta ou haste curta.
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?				X			X	não se trata de lavatórios individuais
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?				X			X	não se trata de lavatórios individuais
Item da NBR9050 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X						
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X						
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X		Alguns estão com altura de 60cm e outros superior			
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X		instalada a aprox. 1,10m			
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X			não possui barras de apoio			
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X							
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X		o espelho está a aprox. 1,39m do piso acabado			
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X		os acessórios mencionados ou não existem ou estão em altura superior a 1,20m			
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X			não possui cabides			
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X			não possui porta objetos			
Item da NBR9050 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?				X	não possui box de chuveiro			
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?				X	não possui box de chuveiro			
Item da NBR9050 7.1 BEBEDOUROS			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	X							
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?				X	é apenas um bebedouro acessível instalado a 90cm de altura, O outro é do tipo industrial			
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	X							
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	X							
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X	não possui copos descartáveis			
8.5.2	f)	Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		X			bebedouro padrão industrial, as torneiras estão altas, fora do alcance de uma pessoa em cadeira de rodas			
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		X						
Item da NBR9050 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
	a)	Existe balcão de atendimento?				X	não existe balcão de atendimento			
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				X	não existe balcão de atendimento			
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?				X	não existe balcão de atendimento			
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?				X	não existe balcão de atendimento			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				X	não existe balcão de atendimento			
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				X	não existe balcão de atendimento			
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?				X	não existe balcão de atendimento			
Item da NBR9050 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
	a)	Existe balcão de informações?	X				não existe balcão de atendimento			
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			X		não está identificado			
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?			X					
									X	não existe balcão de atendimento
									X	não existe balcão de atendimento
									X	não existe balcão de atendimento

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR				
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?		X					X	não existe balcão de atendimento
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		X					X	não existe balcão de atendimento
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		X					X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?		X					X	não existe balcão de atendimento
Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
	a)	Existe totem de autoatendimento?				X	não existe balcão de atendimento			
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?				X	não existe balcão de atendimento			
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?				X	não existe balcão de atendimento			
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?				X	não existe balcão de atendimento			
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?				X	não existe balcão de atendimento			
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?				X	não existe balcão de atendimento			
Item da NBR9050	7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?				X				
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?				X				
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?				X				
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?				X				
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?				X				
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?				X				
Item da NBR9050	7.4 TELEFONES PÚBLICOS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
	a)	Existe telefone público?				X				
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?				X				
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?				X				
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?				X				
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?				X				
Item da NBR9050	7.5 INTERIOR DAS SALAS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X			entre as cadeiras da sala não há esse espaço pra giro			
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.			
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.			
Item da NBR9050	8. VESTIÁRIOS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
	a)	Existe vestiário?				X				
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X				
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 867 Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X				
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?				X				
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X				
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X				
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X				
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X				
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X				
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X				
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo verde e letra verde foram criados pela autora.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo amarelo e letra amarela sofreram apenas correções textuais, conforme texto da NBR.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho claro e letra vermelha não foram possíveis aferir. Logo, constam preenchidos como NSA (não se aplica).

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho e letra branca serão considerados como "NÃO SE APLICA" pois o item não tem relação com o que diz na NBR.

PLANILHA CONSOLIDADA - NÚCLEO DE SALAS DE AULA "B"

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	TÉRREO	4	AT	1,00
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	TÉRREO	4	AT	1,00
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a) É antiderrapante?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	TÉRREO	4	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	TÉRREO	10	AT	1,00
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?	TÉRREO	3	NA	0,00
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	TÉRREO	3	NSA	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	TÉRREO	3	NSA	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	TÉRREO	3	NSA	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	TÉRREO	4	NSA	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	TÉRREO	1	AP	0,50
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	TÉRREO	1	NA	0,00
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	TÉRREO	2	NA	0,00
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?	TÉRREO	5	NSA	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	TÉRREO	5	NA	0,00
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	TÉRREO	5	AT	1,00

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 item 5.3.1.1 (a)	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	TÉRREO	11	AT	1,00
Item da NBR9050 3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a)	É antiderrapante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	TÉRREO	10	NA	0,00
Item da NBR9050 3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	TÉRREO	5	NSA	
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?	TÉRREO	5	NSA	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	TÉRREO	11	AP	0,50
Item da NBR9050 3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NSA	
Item da NBR9050 3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada no acesso?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		NSA	
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		NSA	
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	TÉRREO		NSA	
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	TÉRREO	10	NSA	
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NSA	

6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	NSA	
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	TÉRREO		NSA	
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		NSA	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	TÉRREO	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	TÉRREO	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	TÉRREO	11	AP	0,50
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	SUPERIOR	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	SUPERIOR	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	SUPERIOR	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	SUPERIOR	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	SUPERIOR	11	AP	0,50
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	SUPERIOR	8	NSA	
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	TÉRREO	7	AT	1,00
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	SUPERIOR	7	AT	1,00
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	10	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	SUPERIOR	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	SUPERIOR	7	NSA	

6.9.3.4	j)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	10	NSA	
Item da NBR9050		4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada na edificação?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	11	NSA	
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		AT	1,00
6.1	a)	Existe escada na edificação?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	SUPERIOR	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	SUPERIOR		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	SUPERIOR	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	11	NSA	

5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR 9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	TÉRREO	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	TÉRREO	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	TÉRREO	11	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	SUPERIOR	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050 ISO 9386			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	TÉRREO	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	TÉRREO	7	NSA	

NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	TÉRREO	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	TÉRREO	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NA	0,00
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	SUPERIOR	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	SUPERIOR	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NA	0,00
Item da NBR9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	TÉRREO	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	SUPERIOR	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	SUPERIOR	5	NSA	

6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	SUPERIOR	5	NSA	
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	TÉRREO	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	TÉRREO	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	SUPERIOR	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	SUPERIOR	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	TÉRREO	9	AT	1,00

7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	SUPERIOR	9	NA	0,00
Item da NBR9050 6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
Item da NBR9050 6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	SUPERIOR	9	NSA	

7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR	9	AP	0,50
Item da NBR9050 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	TÉRREO		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		AT	1,00
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	SUPERIOR		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR9050 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	TÉRREO		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO		NSA	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	SUPERIOR		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO

7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	SUPERIOR		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	TÉRREO		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	TÉRREO		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	SUPERIOR		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	SUPERIOR		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.1 BEBEDOUROS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	TÉRREO		NA	0,00
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de atendimento?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	TÉRREO		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe balcão de atendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	SUPERIOR		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de informações?	TÉRREO	6	AT	1,00

9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO	6	AP	0,50
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	TÉRREO	6	AP	0,50
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	TÉRREO	6	NA	0,00
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO	6	NA	0,00
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO	6	NA	0,00
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO	6	AT	1,00
0	a)	Existe balcão de informações?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR	6	NSA	
Item da NBR9050 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	TÉRREO		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	SUPERIOR		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	TÉRREO		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	TÉRREO		NSA	
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	SUPERIOR		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.4 TELEFONES PÚBLICOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe telefone público?	TÉRREO		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	TÉRREO		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe telefone público?	SUPERIOR		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	SUPERIOR		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.5 INTERIOR DAS SALAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NA	0,00

4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 8. VESTIÁRIOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe vestiário?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	TÉRREO		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe vestiário?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	

7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe Biblioteca?	TÉRREO		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	TÉRREO	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	TÉRREO		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe Biblioteca?	SUPERIOR		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	SUPERIOR	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe auditório?	TÉRREO		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	TÉRREO	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	TÉRREO	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	TÉRREO	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	TÉRREO	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	TÉRREO	11	NSA	
0	a)	Existe auditório?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	SUPERIOR	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	SUPERIOR	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	SUPERIOR	7	NSA	

10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	SUPERIOR	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	SUPERIOR	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	TÉRREO	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	TÉRREO		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	TÉRREO	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	TÉRREO		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	TÉRREO	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	SUPERIOR	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	SUPERIOR		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	SUPERIOR	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	SUPERIOR		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	SUPERIOR	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	TÉRREO	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	SUPERIOR	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	SUPERIOR	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	TÉRREO	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	TÉRREO	12	AP	0,50
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	SUPERIOR	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	SUPERIOR	12	AP	0,50
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR	12	NSA	
Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	TÉRREO	11	AP	0,50
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	SUPERIOR	11	AP	0,50


5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	SUPERIOR	11	NA	0,00

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

NÚCLEO DE SALAS DE AULA "B"

INDICADOR DE ACESSIBILIDADE (PORTARIA CONJUNTA MGI-MDHC Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2024)		QUANTIDADES				TOTAL ITENS VÁLIDOS = (AT + AP + NA)	PONTOS OBTIDOS = (AT × 1) + (AP × 0,5) + (NA × 0)	PONTOS MÁXIMOS = (AT + AP + NA) × 1	% CONFORMIDADE
		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)				
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	0	7	1	0	8	1	8	6%
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	0	4	0	0	4	0	4	0%
3	Rebaixamento de calçadas	0	7	0	3	7	0	7	0%
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	8	0	0	5	8	8	8	100%
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	18	1	0	36	19	18	19	95%
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	2	3	2	7	7	3	7	43%
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	10	0	0	70	10	10	10	100%
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	6	0	0	30	6	6	6	100%
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	40	14	14	28	68	47	68	69%
10	Piso tátil (interno e externo)	12	2	0	9	14	12	14	86%
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	15	8	7	41	30	19	30	62%
12	Rotas de fuga acessíveis	2	0	2	10	4	3	4	75%
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	0	0	0	0	0	0	0	-

GRAU DE CONFORMIDADE GERAL (12 INDICADORES CONSIDERADOS,
EXCLUSO INDICADOR 13): 61%



LEGENDA DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE:

- 1 - Vagas para Pessoa com Deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
- 2 - Vagas para Pessoa Idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
- 3 - Rebaixamento de calçadas
- 4 - Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
- 5 - Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
- 6 - Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado conforme norma técnica)
- 7 - Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
- 8 - Corredores com largura adequada e sem obstáculos
- 9 - Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
- 10 - Piso tátil (interno e externo)
- 11 - Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
- 12 - Rotas de fuga acessíveis
- 13 - Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020) - MODELO ADAPTADO

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
ÓRGÃO	UFOPA - CAMPUS SANTARÉM - UNIDADE TAPAJÓS	EDIFICAÇÃO:		NÚCLEO DE SALAS DE AULA "C"
CIDADE	SANTARÉM	TOTAL DE PAVTOS		2
RUA / AV	RUA VERA PAZ	ESTADO:		PARÁ
BAIRRO	SALE	ANO DE CONSTRUÇÃO		2021
ATENDE PÚBLICO	SIM	X	DATA DO LAUDO	12 DE AGOSTO DE 2025
	NÃO		RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO CHECKLIST	THAITA COSTA

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X	
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
		AVALIAÇÃO				
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X				
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X				
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X				
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X				
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que compreendem a rota acessível?	X				
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	X				
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	X				
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?			X		UM TRECHO DO PISO ESTÁ DANIFICADO
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X				
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e NBR 16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS ÀS GARAGENS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?				X	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?				X	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?				X	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?				X	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?				X	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES

		PAVIMENTO TERREO				PAVIMENTO SUPERIOR
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?		X		
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?		X		
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?		X		
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a)	O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?		X		POR SE TRATAR DE BLOCO SEXTAVADO O PISO NÃO É 100% REGULAR
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b)	Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	c)	Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d)	Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e)	Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f)	Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PCD
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1	j)	As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	X			AS VAGAS EXISTEM PORÉM NÃO SÃO DESTINADAS A PESSOA IDOSA
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / Vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a)	Todas as entradas da edificação são acessíveis?	X			
6.2.2	b)	Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			X	
5.3.2	c)	No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	X			
6.2	d)	A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X			
6.2.8, Seção 5 e sub-Ítem 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 Item 5.3.1.1 (a)	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	X			
	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	X			
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	X			
Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X			
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	X			
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	X			
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?			X	NESTE BLOCO NÃO HÁ BALCÃO DE INFORMAÇÃO
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			X	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?			X	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?			X	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?			X	
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			X	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?			X	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?			X	

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?				
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?				
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?				
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?				
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?				
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?				PISO E PAREDE SÃO DE CORES CLARAS, SEM MUITO CONTRASTE ENTRE ELAS
Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?				REFERE-SE A UM TRECHO DA CALÇADA QUE FOI RAMPADO PARA DAR ACESSO AO BLOCO DO NSA C
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?				
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?				
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (Item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				
Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1	a)	Existe escada no acesso?				PISO E PAREDE SÃO DE CORES CLARAS, SEM MUITO CONTRASTE ENTRE ELAS
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?				
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?				
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?				
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?				
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?				
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?				
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?				
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?				
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retrouluiminada?				
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m				
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?				
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA						

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.11.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	X					X				
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X					X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X					X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	X					X				
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	X					X				
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X		Alguns móveis são de cores claras, não havendo muito contraste entre as cores da parede e piso, mas são detectáveis por bengala.			X		Alguns móveis são de cores claras, não havendo muito contraste entre as cores da parede e piso, mas são detectáveis por bengala.
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?				X	Por falta de aparelho para medir o lux, este item não foi contemplado no levantamento.				X	Por falta de aparelho para medir o lux, este item não foi contemplado no levantamento.
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	X					X				
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?				X					X	
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?				X					X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				X					X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				X					X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				X					X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?				X					X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?				X					X	
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				X					X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X					X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X					X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				X					X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X					X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X					X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X					X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X					X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X					X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				X					X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				X					X	
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1	a) Existe escada na edificação?	X					X				
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X					X				
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X					X				
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X					X				
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X					X				
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X					X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	X					X				
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X		O corrimão é contínuo, mas não está em duas alturas			X		O corrimão é contínuo, mas não está em duas alturas
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X					X				
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X					X				
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X					X				
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X					X			
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X					X			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?		X					X			
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?		X			Não atende pois a escada tem 2,40 então ela deveria ter corrimão intermediário. Não se trata do caso de um item que não se aplica (que não deveria existir) na edificação.		X			Não atende pois a escada tem 2,40 então ela deveria ter corrimão intermediário. Não se trata do caso de um item que não se aplica (que não deveria existir) na edificação.
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X	não se aplica pois existem paredes no decorrer do trajeto				X	não se aplica pois existem paredes no decorrer do trajeto

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR				
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		X				X		existe, porém pela aplicação ou limpeza incorreta a sinalização já está soltando em vários degraus
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?			X			X		Não se trata de escada enclausurada e a edificação possui plataforma
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			X			X		não existe porta corta-fogo
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			X			X		
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X			X		
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X				X		
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X					X		
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	X					X		
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?				X	NÃO EXISTE ELEVADOR E SIM PLATAFORMA			
Item da NBR9050 ISO 9386	4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	X							
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	X							
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	X							
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO			
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?				X	PLATAFORMA DE PERCURSO FECHADO			
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	X							
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	X				A PLATAFORMA POSSUI SISTEMA DE ALARME SONORO			
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"			
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?				X				
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?				X				
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?				X				

NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	l) Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?				X				X		
5.4.5.2	m) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	X				X					
	n) O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?		X				X				
Item da NBR9050	5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.11.2.4	a) As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X					X				
6.11.2.4	b) Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?				X					X	
6.11.2.8	c) As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?				X					X	
6.11.2.6	d) Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X					X				
4.6.6.1	e) A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	X					X				
6.11.2.2	f) No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	X					X				
6.11.2.2	g) Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	X					X				
6.11.2.3	h) No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	X					X				
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				
5.4.1	j) A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X					X				
6.11.2.13	k) Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				X	Os ambientes não possuem porta de vidro				X	Os ambientes não possuem porta de vidro
6.11.2.13	l) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				X	Os ambientes não possuem porta de vidro				X	Os ambientes não possuem porta de vidro
6.11.3	m) A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X			Altura média do peitoril da janela é 0,96m a 1,02m		X			Altura média do peitoril da janela é 0,96m a 1,02m
6.11.3	n) Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X			O puxador da janela está em altura média de 1,51m		X			O puxador da janela está em altura média de 1,51m
6.11.2.6	o) As portas podem ser abertas com um único movimento?	X					X				
6.11.2.1	p) No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?				X	não existe porta em sequencia nessa edificação				X	não existe porta em sequencia nessa edificação
6.3.4	q) A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?				X	as portas não possuem soleiras				X	as portas não possuem soleiras
Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a) Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X					X				
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b) Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?				X					X	
7.3.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?	X					X				
7.3.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X					X				
	e) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?		X					X			
6.3.4.1	f) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X					X				
6.3.2	g) O piso é antiderrapante?	X					X				
7.5 e Figura 100	h) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	X					X				
7.5 e Figura 101	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?				X					X	
6.11.2.4	j) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X					X				
7.5 (f)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?	X					X				
6.11.2 e 7.5 (f)	l) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.				X	Trata-se de sanitário e não de banheiro, logo não possui boxe.
4.6.6.1	m) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		a maçaneta possui 90mm de largura		X			a maçaneta possui 90mm de largura
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?			X		o puxador possui 60cm e está a aproximadamente 20cm de distância do batente		X			o puxador possui 60cm e está a aproximadamente 20cm de distância do batente
5.4.1	o) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				
5.4.1	p) A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	X					X				
Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X					X				
7.5 (o)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?				X	mas fica a dúvida... Se trata de mais de um sanitário no mesmo piso ou na edificação em si?
7.7.2.1	c) Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	X						X			

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	X				X					não possui sóculo
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?		X		não possui sóculo			X			A barrada lateral está na altura de 75cm - a do fundo está mais alta pois o vaso é caixa acoplada
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	X			A barrada lateral está na altura de 75cm - a do fundo está mais alta pois o vaso é caixa acoplada						
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	X									
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?		X		Comprimento da barra é de 60cm			X			Comprimento da barra é de 60cm
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	X									
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	X									
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	X			as barras possuem 30mm						as barras possuem 30mm
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?		X		Estão em distancia maior, aprox entre 5 e 7cm						Estão em distancia maior, aprox entre 5 e 7cm
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?			X	o sistema não é de válvula de descarga				X		o sistema não é de válvula de descarga
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	X			está a 87cm de altura			X			está a 87cm de altura
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X		alguns vasos possuem acionamento lateral por haste curta ou acionamento superior através de botão embutido			X			alguns vasos possuem acionamento lateral por haste curta ou acionamento superior através de botão embutido
Item da NBR9050		6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?			X		está em uma bancada com altura aprox. 82cm			X		está em uma bancada com altura aprox. 82cm
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X					X				
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X					X				
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X			torneira com acionador do tipo haste curta		X			torneira com acionador do tipo haste curta
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X			não possui barra de apoio instaladas		X			não possui barra de apoio instaladas
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X			não possui barra de apoio instaladas		X			não possui barra de apoio instaladas
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?				X	lavatório em bancada				X	lavatório em bancada
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			X		está em uma bancada com altura superior, mas a altura inferior livre está atende.			X		está em uma bancada com altura superior, mas a altura inferior livre está atende.
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X					X				
Item da NBR9050		6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?				X	o sanitário não possui mictório				X	o sanitário não possui mictório
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?				X	o sanitário não possui mictório				X	o sanitário não possui mictório
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?				X	o sanitário não possui mictório				X	o sanitário não possui mictório
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?				X	o sanitário não possui mictório				X	o sanitário não possui mictório
Item da NBR9050		6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X					X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X			borda inferior a 1,09m e superior a 1,62m		X			borda inferior a 1,09m e superior a 1,62m
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?				X	a papelreira é de sobrepor				X	a papelreira é de sobrepor
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?				X	a papelreira é de sobrepor				X	a papelreira é de sobrepor
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X					X			
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X		Não existem todos os acessórios e os que existem uns não estão nessa faixa de alcance e outros estão.			X		Não existem todos os acessórios e os que existem uns não estão nessa faixa de alcance e outros estão.
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	X					X				
Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja box acessível, preencher a guia anterior para o box)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?		X			vão livre aprox. de 56cm		X			vão livre aprox. de 56cm
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?				X	Construída após esse período				X	Construída após esse período
7.10.2	c)	Existe pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X			nenhum box possui barras de apoio		X			nenhum box possui barras de apoio
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				não possui desnível na entrada	X				não possui desnível na entrada
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X					X				
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X					X				
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X					X			
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X					X		
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X					X				

5.4.1		j) A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?			
Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:				
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?			
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?			
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?			
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?			
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?			
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?			
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:				
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			
Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:				
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?			
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?			
Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:				
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?			
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			
Item da NBR9050	7.1 BEBEDOUROS				
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?			
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?			
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			
Item da NBR9050	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO				
9.2.1.1	a)	Existe balcão de atendimento?			
9.2.1.4	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			

PAVIMENTO TÉRREO				
X				
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	lavatórios instalados em bancada
	X			todos na altura entre 90 a 92cm, mas possuem vão livre dentro dos parâmetros.
		X		não possui barras instaladas
X				
	X			torneiras em diversos padrões: tipo bola, borboleta ou haste curta.
			X	não se trata de lavatórios individuais
			X	não se trata de lavatórios individuais
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	X			
	X			
		X		Alguns estão com altura de 60cm e outros superior
		X		instalada a aprox. 1,10m
	X			não possui barras de apoio
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
X				o espelho está a aprox. 1,39m do piso acabado
		X		os acessórios mencionados ou não existem ou estão em altura superior a 1,20m
	X			não possui cabides
	X			não possui porta objetos
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
X				é apenas um bebedouro acessível instalado a 90cm de altura, O outro é do tipo industrial
	X			
X				
X				
			X	não possui copos descartáveis
	X			bebedouro padrão industrial, as torneiras estão em altura dentro do alcance de uma pessoa em cadeira de rodas
	X			
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento

PAVIMENTO SUPERIOR				
X				
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	lavatórios instalados em bancada
	X			todos na altura entre 90 a 92cm, mas possuem vão livre dentro dos parâmetros.
	X			não possui barras instaladas
X				
	X			torneiras em diversos padrões: tipo bola, borboleta ou haste curta
			X	não se trata de lavatórios individuais
			X	não se trata de lavatórios individuais
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	X			
	X			
		X		Alguns estão com altura de 60cm e outros superior
		X		instalada a aprox. 1,10m
	X			não possui barras de apoio
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
X				o espelho está a aprox. 1,39m do piso acabado
		X		os acessórios mencionados ou não existem ou estão em altura superior a 1,20m
	X			não possui cabides
	X			não possui porta objetos
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
			X	não possui box de chuveiro
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
X				é apenas um bebedouro acessível instalado a 90cm de altura, O outro é do tipo industrial
	X			
X				
X				
			X	não possui copos descartáveis
	X			bebedouro padrão industrial, as torneiras estão em altura dentro do alcance de uma pessoa em cadeira de rodas
	X			
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento
			X	não existe balcão de atendimento

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?							X	não existe balcão de atendimento	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?							X	não existe balcão de atendimento	
Item da NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X	Possui apenas o móvel do balcão na área de circulação, porém não existe o serviço de atendimento pois não fica ninguém disponível.				X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.1	b)				X					X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.4	c)				X					X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.5	d)				X					X	não existe balcão de atendimento
5.3.2.2	e)				X					X	não existe balcão de atendimento
5.3.4	f)				X					X	não existe balcão de atendimento
9.2.3.2	g)				X					X	não existe balcão de atendimento
Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.4.3.2	b)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.4.3.4	c)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.4.3.5	d)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
9.4.3.8	e)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
5.1.3	f)				X	não existe balcão de atendimento				X	não existe balcão de atendimento
Item da NBR9050	7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
8.9.3 e 6.1	a)				X					X	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)				X					X	
10.19.3	c)				X					X	
10.19.3	d)				X					X	
4.7.1	d)				X					X	
6.1	e)				X					X	
Item da NBR9050	7.4 TELEFONES PÚBLICOS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X					X	
8.1	b)				X					X	
8.1	c)				X					X	
8.3.2	d)				X					X	
8.3.2	e)				X					X	
Item da NBR9050	7.5 INTERIOR DAS SALAS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
4.3	a)		X			entre as cadeiras da sala não há esse espaço pra giro		X			entre as cadeiras da sala não há esse espaço pra giro
9.3.1.3	b)		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.
9.3.1.4	c)		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.		X			Tirando a mesa do professor que atende esses padrões, as salas são compostas por carteiras com braços.
Item da NBR9050	8. VESTIÁRIOS	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)				X					X	
6.11.2.4	b)				X					X	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)				X					X	
4.6.6.1	d)				X					X	
5.4.1	e)				X					X	
5.4.1	f)				X					X	
6.3.4.1	g)				X					X	
6.3.2	h)				X					X	
7.14.2	i)				X					X	

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR						
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				X					X	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				X					X	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				X					X	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				X					X	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?				X					X	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?				X					X	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				X					X	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?				X					X	
9.2.2.1	i)	Calhas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?				X					X	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?				X					X	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)				X					X	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?				X					X	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?				X					X	
Item da NBR9050	12.ILUMINAÇÃO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?				X	não foi possível aferir o lux				X	não foi possível aferir o lux
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?				X	não possui portas ou paredes envidraçadas				X	não possui portas ou paredes envidraçadas
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?				X	não possui balcão de atendimento				X	não possui balcão de atendimento
Item da NBR9050	13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?		X					X			
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?		X					X			apenas informações visuais
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?				X	não há porta corta fogo				X	não há porta corta fogo
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?				X	não existe área de resgate				X	não existe área de resgate
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?				X	não existe área de resgate				X	não existe área de resgate
Item da NBR9050	14. SINALIZAÇÃO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?			X		Algumas placas existem, mas outras não.			X		Algumas placas existem, mas outras não.
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	X					X				
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?		X					X			

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo verde e letra verde foram criados pela autora.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo amarelo e letra amarela sofreram apenas correções textuais, conforme texto da NBR.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho claro e letra vermelha não foram possíveis aferir. Logo, constam preenchidos como NSA (não se aplica).

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho e letra branca serão considerados como "NÃO SE APLICA" pois o item não tem relação com o que diz na NBR.

PLANILHA CONSOLIDADA - NÚCLEO DE SALAS DE AULA "C"

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	TÉRREO	4	AT	1,00
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	TÉRREO	4	AT	1,00
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a) É antiderrapante?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	TÉRREO	4	AP	0,50
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	TÉRREO	10	AT	1,00
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?	TÉRREO	3	NA	0,00
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	TÉRREO	3	NSA	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	TÉRREO	3	NSA	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	TÉRREO	3	NSA	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	TÉRREO	4	NSA	
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	TÉRREO	1	AP	0,50
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	TÉRREO	1	NA	0,00
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	TÉRREO	2	NA	0,00
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?	TÉRREO	5	NSA	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	TÉRREO	5	NA	0,00
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	TÉRREO	5	AT	1,00

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 item 5.3.1.1 (a)	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	TÉRREO	11	AT	1,00
Item da NBR9050 3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a)	É antiderrapante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	TÉRREO	10	NSA	
Item da NBR9050 3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	TÉRREO	5	NSA	
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?	TÉRREO	5	NSA	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	TÉRREO	11	AP	0,50
Item da NBR9050 3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NSA	
Item da NBR9050 3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada no acesso?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		NSA	
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		NSA	
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	TÉRREO		NSA	
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	TÉRREO	10	NSA	
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NSA	

6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	NSA	
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		NSA	
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		NSA	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	TÉRREO	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	TÉRREO	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	TÉRREO	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	TÉRREO	11	AP	0,50
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	SUPERIOR	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	SUPERIOR	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	SUPERIOR	10	AT	1,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	SUPERIOR	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	SUPERIOR	11	AP	0,50
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	SUPERIOR	8	NSA	
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	TÉRREO	7	AT	1,00
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	SUPERIOR	7	AT	1,00
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	10	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	SUPERIOR	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	SUPERIOR	7	NSA	

6.9.3.4	j)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	10	NSA	
Item da NBR9050		4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada na edificação?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	TÉRREO	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR 16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	11	NSA	
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		AT	1,00
6.1	a)	Existe escada na edificação?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	SUPERIOR	10	AT	1,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR		AP	0,50
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	SUPERIOR		NA	0,00
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	SUPERIOR	11	AP	0,50
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR 16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	11	NSA	

5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR 9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	TÉRREO	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	TÉRREO	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	TÉRREO	11	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	SUPERIOR	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050 ISO 9386			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	TÉRREO	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	TÉRREO	7	NSA	

NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	TÉRREO	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	TÉRREO	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	TÉRREO	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NA	0,00
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	SUPERIOR	11	AT	1,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	SUPERIOR	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	SUPERIOR	10	AT	1,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NA	0,00
Item da NBR9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	TÉRREO	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	5	NSA	
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	SUPERIOR	5	AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	SUPERIOR	5	NSA	

6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	SUPERIOR	5	NSA	
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	TÉRREO	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	TÉRREO	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	SUPERIOR	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	SUPERIOR	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR	9	AP	0,50
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	AT	1,00
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	TÉRREO	9	AT	1,00

7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	SUPERIOR	9	NA	0,00
Item da NBR9050 6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	SUPERIOR	9	AT	1,00
Item da NBR9050 6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO	9	AP	0,50
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	SUPERIOR	9	NSA	

7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR	9	AP	0,50
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR	9	AT	1,00
Item da NBR9050 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	TÉRREO		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		AT	1,00
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	SUPERIOR		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		AT	1,00
Item da NBR9050 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	TÉRREO		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO		NSA	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	SUPERIOR		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	TÉRREO		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	SUPERIOR		AP	0,50
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO

7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		AP	0,50
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		AT	1,00
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		AP	0,50
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	SUPERIOR		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	TÉRREO		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	TÉRREO		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	TÉRREO		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	TÉRREO		NSA	
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	SUPERIOR		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	SUPERIOR		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.1 BEBEDOUROS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	SUPERIOR		NA	0,00
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	SUPERIOR		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de atendimento?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	TÉRREO		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe balcão de atendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	SUPERIOR		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de informações?	TÉRREO	6	NSA	

9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO	6	NSA	
0	a)	Existe balcão de informações?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR	6	NSA	
Item da NBR9050 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	TÉRREO		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	SUPERIOR		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	TÉRREO		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	TÉRREO		NSA	
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	SUPERIOR		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.4 TELEFONES PÚBLICOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe telefone público?	TÉRREO		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	TÉRREO		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe telefone público?	SUPERIOR		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	SUPERIOR		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.5 INTERIOR DAS SALAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NA	0,00

4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 8. VESTIÁRIOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe vestiário?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	TÉRREO		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe vestiário?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	

7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe Biblioteca?	TÉRREO		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	TÉRREO	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	TÉRREO		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	TÉRREO	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe Biblioteca?	SUPERIOR		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	SUPERIOR	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe auditório?	TÉRREO		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	TÉRREO	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	TÉRREO	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	TÉRREO	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	TÉRREO	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	TÉRREO	11	NSA	
0	a)	Existe auditório?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	SUPERIOR	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	SUPERIOR	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	SUPERIOR	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	SUPERIOR		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	SUPERIOR	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	SUPERIOR	7	NSA	

10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	SUPERIOR	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	SUPERIOR	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	TÉRREO	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	TÉRREO		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	TÉRREO	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	TÉRREO		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	TÉRREO	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	SUPERIOR	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	SUPERIOR		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	SUPERIOR	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	SUPERIOR		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	SUPERIOR	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	TÉRREO	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NSA	
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	SUPERIOR	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	SUPERIOR	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	TÉRREO	12	NA	0,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	TÉRREO	12	NA	0,00
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	SUPERIOR	12	NA	0,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	SUPERIOR	12	NA	0,00
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR	12	NSA	
Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	TÉRREO	11	AP	0,50
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	TÉRREO	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	SUPERIOR	11	AP	0,50

5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	SUPERIOR	11	AT	1,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	SUPERIOR	11	NA	0,00


Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

NÚCLEO DE SALAS DE AULA "C"

INDICADOR DE ACESSIBILIDADE (PORTARIA CONJUNTA MGI-MDHC Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2024)		QUANTIDADES				TOTAL ITENS VÁLIDOS = (AT + AP + NA)	PONTOS OBTIDOS = (AT × 1) + (AP × 0,5) + (NA × 0)	PONTOS MÁXIMOS = (AT + AP + NA) × 1	% CONFORMIDADE
		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)				
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	0	7	1	0	8	1	8	6%
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	0	4	0	0	4	0	4	0%
3	Rebaixamento de calçadas	0	7	0	3	7	0	7	0%
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	7	0	1	5	8	8	8	94%
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	18	1	0	36	19	18	19	95%
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	0	0	0	14	0	0	0	-
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	10	0	0	70	10	10	10	100%
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	6	0	0	30	6	6	6	100%
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	41	15	12	28	68	47	68	69%
10	Piso tátil (interno e externo)	12	1	0	10	13	12	13	92%
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	15	8	7	41	30	19	30	62%
12	Rotas de fuga acessíveis	0	4	0	10	4	0	4	0%
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	0	0	0	0	0	0	0	-

GRAU DE CONFORMIDADE GERAL (11 INDICADORES CONSIDERADOS, EXCLUSO INDICADOR 6 E 13):

56%



LEGENDA DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE:

- 1 - Vagas para Pessoa com Deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
- 2 - Vagas para Pessoa Idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
- 3 - Rebaixamento de calçadas
- 4 - Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
- 5 - Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
- 6 - Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado conforme norma técnica)
- 7 - Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
- 8 - Corredores com largura adequada e sem obstáculos
- 9 - Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
- 10 - Piso tátil (interno e externo)
- 11 - Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
- 12 - Rotas de fuga acessíveis
- 13 - Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020) - MODELO ADAPTADO

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
ÓRGÃO	UFOPA - CAMPUS SANTARÉM - UNIDADE TAPAJÓS		EDIFICAÇÃO:	BLOCO DE SALAS ESPECIAIS - BSE
CIDADE	SANTARÉM		TOTAL DE PAVTOS	2
RUA / AV	RUA VERA PAZ		ESTADO:	PARÁ
BAIRRO	SALÉ		ANO DE CONSTRUÇÃO	2010
ATENDE PÚBLICO	SIM	X	DATA DO LAUDO	12 DE ABRIL DE 2025
	NÃO		RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO CHEKLIST	THAITA COSTA

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X	
O percurso que une a edificação à via pública, as edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
Item da NBR9050		AVALIAÇÃO				
1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?		X			NECESSÁRIO INSERIR NA URBANIZAÇÃO
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X				NECESSÁRIO INSERIR NA URBANIZAÇÃO
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X				
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X				
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?		X			
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passelo) é de no máximo 3%?	X				
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	X				
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões?		X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (loais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?		X			
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?				X	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?				X	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?				X	
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?		X			NECESSITA DE ADEQUAÇÕES
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?				X	
Item da NBR9050		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS						

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ EM OBRAS
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ EM OBRAS
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a)	O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b)	Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.2	c)	Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.2	d)	Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e)	Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f)	Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.1	j)	As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	X			NÃO EXISTE ESTACIONAMENTO PROX. A EDIFICAÇÃO
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a)	Todas as entradas da edificação são acessíveis?	X			
6.2.2	b)	Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			X	
5.3.2	c)	No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	X			
6.2	d)	A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X			
6.2.8, Seção 5 e sub-ítem 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	X			
Ítem 5.3.1.1 (a)	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	X			
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	g)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	X			
Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X			
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	X			
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	X			
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	X			
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			X	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?			X	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?			X	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			X	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?			X	

		PAVIMENTO TÉRREO					
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?			X		
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?			X		
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?			X		
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X		
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X		
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X		
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?			X		
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X		
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?		X			
Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?				X	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?				X	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				X	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				X	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				X	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?				X	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?				X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				X	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				X	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				X	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				X	
Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1	a)	Existe escada no acesso?				X	
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?				X	
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?				X	
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?				X	
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?				X	
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?				X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?				X	
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X	
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X	
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?				X	
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X	
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?				X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?				X	
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m				X	
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?				X	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA							

PAVIMENTO TÉRREO						PAVIMENTO SUPERIOR					
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.11.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	X					X				
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X					X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X					X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?		X					X			
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	X					X				
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	X					X				
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?				X	NÃO FOI FEITO O TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO LUX				X	NÃO FOI FEITO O TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO LUX
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	X					X				
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?				X					X	
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?				X					X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?				X					X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				X					X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?				X					X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?				X					X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?				X					X	
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?				X					X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				X					X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				X					X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				X					X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				X					X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				X					X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?				X					X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X					X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?				X					X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				X					X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				X					X	
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1	a) Existe escada na edificação?	X					X				
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X					X				
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X					X				
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X					X				
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X					X				
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X					X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		X					X			
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X					X			
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X					X				
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X					X				
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X					X				
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X					X			
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X					X			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?				X					X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?				X					X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X					X			

		PAVIMENTO TÉRREO					PAVIMENTO SUPERIOR				
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletiva?	X					X			
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compostas por rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?			X				X		
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			X				X		
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			X				X		
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X				X		
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	X				X				
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X				X				
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X				X		
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?			X					X	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?			X					X	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			X					X	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?			X					X	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			X					X	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			X					X	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?			X					X	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?			X					X	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?			X					X	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			X					X	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			X					X	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			X					X	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			X					X	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?			X					X	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?			X					X	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?			X					X	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?			X					X	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?			X					X	
Item da NBR9050 ISO 9386	4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	X				X				
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	X				X				
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	X				X				
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?			X					X	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?			X					X	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	X				X				
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?		X				X			
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?			X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"				X	Este item do checklist não tem relação direta com o item 6.2.5 da ABNT NBR 9050:2020, uma vez que este trata exclusivamente de dispositivos de controle de acesso. Logo, ele não foi considerado como "NÃO SE APLICA"
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?			X					X	

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR						
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?		X				X				
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?		X				X				
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?		X				X				
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?		X			X					
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?		X			X					
Item da NBR9050		5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X					X				
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	X					X				
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?				X					X	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X					X				
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	X					X				
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	X					X				
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	X					X				
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?			X		DEPENDE DA PORTA (TEM PORTAS QUE ATENDEM E OUTRAS QUE NÃO ATENDEM)			X		DEPENDE DA PORTA (TEM PORTAS QUE ATENDEM E OUTRAS QUE NÃO ATENDEM)
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X		A PLACA NÃO ESTA NA ALTURA INFORMADA			X		A PLACA NÃO ESTA NA ALTURA INFORMADA
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?		X					X			
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				X					X	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				X					X	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X					X			
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X			H=1,60M		X			H=1,60M
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	X					X				
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?				X					X	
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?		X					X			
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X							X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?				X					X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X							X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?				X					X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X								X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?		X			NÃO POSSUI PUXADOR				X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X							X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?		X							X	NÃO EXISTE SANITÁRIO NESTE PAVIMENTO
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X							X		
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?			X					X		
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	X							X		
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X						X		
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?			X					X		
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	X							X		
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?		X						X		
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?		X						X		
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	X							X		
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?		X			D=0,60M			X		
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	X				D=60MM			X		
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?		X			H=1,10M			X		
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?		X						X		
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?			X					X		
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			X					X		
Item da NBR9050	6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	X								X	
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X								X	
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X								X	
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X							X	
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X							X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X							X	
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	X								X	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?				X					X	
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X								X	
Item da NBR9050	6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?				X	O SANITÁRIO ACESSÍVEL NÃO POSSUI MICTÓRIO				X	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?				X	O SANITÁRIO ACESSÍVEL NÃO POSSUI MICTÓRIO				X	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?				X	O SANITÁRIO ACESSÍVEL NÃO POSSUI MICTÓRIO				X	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?				X	O SANITÁRIO ACESSÍVEL NÃO POSSUI MICTÓRIO				X	
Item da NBR9050	6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X					X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X			HI=1,20 HS=1,80M				X	
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?				X					X	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?				X					X	
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X							X	
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X							X	
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?		X							X	
Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?				X					X	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?		X							X	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X							X	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X								X	
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X								X	
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X								X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X							X	

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR					
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X							X		
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X						X		
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?		X						X		
Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	X								X	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?				X					X	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?				X					X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X								X	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X							X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X							X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X							X	
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X							X	
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X			POSSUI 68CM ENTRE DIVISÓRIAS				X	
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	X								X	
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		X							X	
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X							X	
Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem plias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X					X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X			H=1M				X	
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X							X	
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X							X	
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X							X	
Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	X			X					X	
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?		X		X					X	
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?		X		X					X	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?		X		X	L=40CM				X	
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?		X		X					X	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?		X		X					X	
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?		X		X					X	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?		X		X					X	
Item da NBR9050	7.1 BEBEDOUROS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?		X							X	
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		X							X	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	X				H=75CM				X	
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	X								X	
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X					X	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X					X	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	X								X	
Item da NBR9050	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de atendimento?	X								X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		X							X	não existe balcão de atendimento
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X								X	não existe balcão de atendimento

		PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR						
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	X			P=7CM			X	não existe balcão de atendimento		
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X						X	não existe balcão de atendimento		
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	X						X	não existe balcão de atendimento		
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X						X	não existe balcão de atendimento		
Item da NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de informações?				X					X	
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				X					X	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?				X					X	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?				X					X	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				X					X	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				X					X	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?				X					X	
Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe totem de autoatendimento?				X					X	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?				X					X	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?				X					X	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?				X					X	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?				X					X	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?				X					X	
Item da NBR9050	7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?				X			X			
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?				X			X			
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?				X			X			
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?				X			X			
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?				X			X			
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?				X			X			
Item da NBR9050	7.4 TELEFONES PÚBLICOS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe telefone público?				X					X	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?				X					X	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?				X					X	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?				X					X	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?				X					X	
Item da NBR9050	7.5 INTERIOR DAS SALAS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X					X			entre as cadeiras da sala não há esse espaço pra giro
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	X					X				
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			X					X		
Item da NBR9050	8. VESTIÁRIOS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES	ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe vestiário?	X								X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X								X	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X							X	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X								X	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X						X	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?		X							X	

			PAVIMENTO TÉRREO				PAVIMENTO SUPERIOR				
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X							X	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	X							X	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?		X						X	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	X							X	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?		X						X	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		X						X	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?		X						X	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X						X	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X						X	
Para cabinas individuais:											
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?		X						X	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?		X						X	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?		X						X	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?		X						X	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da macaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X						X	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?		X						X	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		X						X	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?		X						X	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X						X	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X						X	
Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES				
	a)	Existe Biblioteca?	X							X	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	X							X	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	X							X	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	X							X	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?		X						X	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	X							X	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	X							X	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?		X						X	
Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES				
	a)	Existe auditório?				X		X			
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?				X			X		
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?				X			X		
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?				X			X		
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X			X		
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?				X			X		P=43CM
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X		X			
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?				X			X		
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?				X			X		
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?				X			X		
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?				X			X		
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?				X		X			
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?				X		X			
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?				X			X		
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?				X		X			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?				X			X		
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)				X			X		

5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)		r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			X			X		
10.4.5 e 5.2.8.1.6		s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			X			X		
10.4.5 e 5.2.8.1.6		t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			X			X		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?					X				
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?			X						
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?			X			H=1,20M			
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?					X				
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?			X						
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?		X							
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?			X						
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			X			L=47CM			
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?			X						
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?			X			H=1,20			
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)			X						
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?					X	NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR			
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?					X	NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR			
Item da NBR9050	12.ILUMINAÇÃO			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?					X	NÃO FOI FEITO O TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO LUX			
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?					X				
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?		X							
Item da NBR9050	13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?		X							
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?			X			apenas informações visuais			
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?					X	não há porta corta fogo			
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?					X	não existe área de resgate			
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?					X	não existe área de resgate			
Item da NBR9050	14. SINALIZAÇÃO			ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?			X						
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			X						
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?			X						

PAVIMENTO TERREO				PAVIMENTO SUPERIOR			
		X					
		X					
		X					
ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)	OBSERVAÇÕES			
			X				
	X						
	X						
			X				
	X						
	X						
			X				

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo verde e letra verde foram criados pela autora.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo amarelo e letra amarela sofreram apenas correções textuais, conforme texto da NBR.

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho claro e letra vermelha não foram possíveis aferir. Logo, constam preenchidos como NSA (não se aplica).

Observação: os itens nesta planilha que estão sinalizados com fundo vermelho e letra branca serão considerados como "NÃO SE APLICA" pois o item não tem relação com o que diz na NBR.

PLANILHA CONSOLIDADA - BLOCO DE SALAS ESPECIAIS "BSE"

Baseada na planilha fornecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	TÉRREO	4	NA	0,00
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	TÉRREO	4	AT	1,00
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	TÉRREO	4	NA	0,00
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	TÉRREO	4	AT	1,00
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a) É antiderrapante?	TÉRREO	4	AT	1,00
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	TÉRREO	4	NA	0,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso a edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	NA	0,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	TÉRREO	10	NA	0,00
Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	TÉRREO	3	NA	0,00
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?	TÉRREO	3	NA	0,00
Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	TÉRREO	3	NSA	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	TÉRREO	3	NSA	
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	TÉRREO	3	NSA	
Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	TÉRREO	4	NA	0,00
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?	TÉRREO	4	NSA	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?	TÉRREO	4	NSA	
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	TÉRREO	1	NA	0,00
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	1	NA	0,00
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	TÉRREO	1	NA	0,00
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	TÉRREO	2	NA	0,00
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	TÉRREO	2	NA	0,00
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?	TÉRREO	5	NSA	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	TÉRREO	5	NA	0,00
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	TÉRREO	5	AT	1,00

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B / nbr 15599 item 5.3.1.1 (a)	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.4.2 / Seção 4 e 5.4.1-a)	f)	Os mapas acessíveis estão instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e alcance manual por todas as pessoas. Estão instalados em plano vertical e posicionados entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado; ou quando em plano inclinado, entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado, com inclinação entre 15° e 30° em relação à linha horizontal.	TÉRREO	11	NA	0,00
Item da NBR9050 3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3.2	a)	É antiderrapante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	TÉRREO	10	NA	0,00
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	TÉRREO	10	NA	0,00
Item da NBR9050 3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?	TÉRREO	5	NSA	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	TÉRREO	5	NSA	
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?	TÉRREO	5	NSA	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	TÉRREO	11	AT	1,00
Item da NBR9050 3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	5	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	5	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	5	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	5	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NSA	
Item da NBR9050 3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada no acesso?	TÉRREO		NSA	
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		NSA	
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		NSA	
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
6.8.7	e)	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	TÉRREO		NSA	
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	TÉRREO	10	NSA	
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		NSA	
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NSA	

6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NSA	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	NSA	
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	TÉRREO		NSA	
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		NSA	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	TÉRREO	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	TÉRREO	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	TÉRREO	10	NA	0,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	TÉRREO	10	NA	0,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	TÉRREO	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	TÉRREO	11	AT	1,00
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	SUPERIOR	8	AT	1,00
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	SUPERIOR	8	AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	SUPERIOR	10	NA	0,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?	SUPERIOR	10	NA	0,00
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	SUPERIOR	8	AT	1,00
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexo da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	SUPERIOR	11	AT	1,00
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	SUPERIOR	8	NSA	
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	TÉRREO	7	AT	1,00
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	SUPERIOR	7	AT	1,00
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	TÉRREO	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	10	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	SUPERIOR	11	NSA	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	SUPERIOR	7	NSA	

6.9.3.4	j)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR	7	NSA	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR	7	NSA	
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR	7	NSA	
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	10	NSA	
Item da NBR9050		4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1	a)	Existe escada na edificação?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	TÉRREO		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	TÉRREO		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	TÉRREO	10	NA	0,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	TÉRREO		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	TÉRREO		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	TÉRREO		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	TÉRREO		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	TÉRREO		NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	TÉRREO		NA	0,00
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	TÉRREO	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	11	NSA	
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	TÉRREO		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	TÉRREO		NSA	
6.1	a)	Existe escada na edificação?	SUPERIOR		AT	1,00
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	SUPERIOR		AT	1,00
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	SUPERIOR		AT	1,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?	SUPERIOR	10	NA	0,00
6.9.3.2	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	SUPERIOR		AT	1,00
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	SUPERIOR		AT	1,00
6.9.3.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.4	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	SUPERIOR		NA	0,00
6.9.3.5	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	SUPERIOR		NSA	
6.9.3.6	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	SUPERIOR		NSA	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	SUPERIOR		NA	0,00
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.4.2	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.1 e NBR16820	t)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?	SUPERIOR	11	NSA	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	11	NSA	

5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$	SUPERIOR		AT	1,00
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR 9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	TÉRREO	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	TÉRREO	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	TÉRREO	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	TÉRREO	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	TÉRREO	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	TÉRREO	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	TÉRREO	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	TÉRREO	11	NSA	
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	SUPERIOR	7	NSA	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	SUPERIOR	7	NSA	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	SUPERIOR	11	NSA	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.1)	e)	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 1)	f)	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	SUPERIOR	7	NSA	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.3)	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (Tabela 2)	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.1	n)	As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	SUPERIOR	7	NSA	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050 ISO 9386			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	TÉRREO	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	TÉRREO	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	TÉRREO	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	TÉRREO	11	NA	0,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	TÉRREO	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	TÉRREO	7	NSA	

NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	TÉRREO	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	TÉRREO	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	TÉRREO	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	TÉRREO	10	NA	0,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	TÉRREO	11	NA	0,00
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?	SUPERIOR	7	AT	1,00
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?	SUPERIOR	7	NSA	
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?	SUPERIOR	7	AT	1,00
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?	SUPERIOR	11	NA	0,00
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?	SUPERIOR	7	NSA	
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?	SUPERIOR	11	NSA	
NBR9050 6.10.4.4	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?	SUPERIOR	10	NSA	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l)	Para plataforma do tipo inclinada: a área de espera de embarque está demarcada?	SUPERIOR	11	NSA	
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	m)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta da plataforma?	SUPERIOR	10	NA	0,00
5.4.5.2	n)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	SUPERIOR	11	NA	0,00
Item da NBR9050			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	TÉRREO		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	TÉRREO	5	AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	AP	0,50
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	TÉRREO	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	TÉRREO		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	TÉRREO	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	TÉRREO	5	NSA	
6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	TÉRREO	5	NA	0,00
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	SUPERIOR	5	AP	0,50
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	AP	0,50
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	NA	0,00
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	SUPERIOR	11	NSA	
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	SUPERIOR		NA	0,00
6.11.2.6	o)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	SUPERIOR	5	AT	1,00
6.11.2.1	p)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	SUPERIOR	5	NSA	

6.3.4	q)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	SUPERIOR	5	NA	0,00
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	TÉRREO	9	AT	1,00
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	TÉRREO	11	NA	0,00
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	TÉRREO	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO	9	AT	1,00
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	TÉRREO	9	AT	1,00
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO	9	NA	0,00
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO	11	NA	0,00
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a)	Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b)	Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	SUPERIOR	9	NSA	
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	SUPERIOR	9	NSA	
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	SUPERIOR	11	NSA	
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR	9	NSA	
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 e Figura 100	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 e Figura 101	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR	9	NSA	
6.11.2 e 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	SUPERIOR	9	NSA	
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR	11	NSA	
5.4.1	p)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR	11	NSA	
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	TÉRREO	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	TÉRREO	9	NSA	

7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	TÉRREO	9	NSA	
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.1	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.3	i)	O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	SUPERIOR	9	NSA	
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	SUPERIOR	9	NSA	
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?	SUPERIOR	9	NSA	
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	TÉRREO	9	NSA	
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	TÉRREO	9	AT	1,00
7.5 (e)	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	SUPERIOR	9	NSA	
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NSA	
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?	SUPERIOR	9	NSA	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	TÉRREO	9	NSA	
7.11.2	e)	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	TÉRREO	9	NA	0,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.2	c)	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11.2	d)	A papelreira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?	SUPERIOR	9	NSA	

7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	SUPERIOR	9	NSA	
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR	9	NSA	
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR	9	NSA	
Item da NBR9050 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	TÉRREO		NSA	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		NA	0,00
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	SUPERIOR		NSA	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	SUPERIOR		NSA	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NSA	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		NSA	
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	j)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	TÉRREO		AT	1,00
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	TÉRREO		NSA	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	TÉRREO		NSA	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	TÉRREO		AT	1,00
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	TÉRREO		NA	0,00
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	TÉRREO		NA	0,00
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	SUPERIOR		NSA	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	SUPERIOR		NSA	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	SUPERIOR		NSA	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	SUPERIOR		NSA	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	TÉRREO		AT	1,00
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	SUPERIOR		NSA	
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	SUPERIOR		NSA	
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	SUPERIOR		NSA	
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	SUPERIOR		NSA	
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO

7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	SUPERIOR		NSA	
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	TÉRREO		ERRO	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	TÉRREO		ERRO	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	TÉRREO		ERRO	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	TÉRREO		ERRO	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	TÉRREO		ERRO	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	TÉRREO		ERRO	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	TÉRREO		ERRO	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	TÉRREO		ERRO	
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	b)	O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	SUPERIOR		NSA	
7.12.4	c)	A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1	e)	A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	SUPERIOR		NSA	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	SUPERIOR		NSA	
7.12.3 e Figura 127	g)	No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	SUPERIOR		NSA	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.1 BEBEDOUROS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	TÉRREO		NA	0,00
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	TÉRREO		AT	1,00
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	SUPERIOR		NSA	
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	SUPERIOR		NSA	
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garraão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de atendimento?	TÉRREO		AT	1,00
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO		NA	0,00
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	TÉRREO		NA	0,00
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO		NA	0,00
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO		NA	0,00
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		NA	0,00
0	a)	Existe balcão de atendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	SUPERIOR		NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR		NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR		NSA	
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe balcão de informações?	TÉRREO	6	NSA	

9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	TÉRREO	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	TÉRREO	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO	6	NSA	
0	a)	Existe balcão de informações?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.4	c)	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.5	d)	Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SUPERIOR	6	NSA	
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	SUPERIOR	6	NSA	
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR	6	NSA	
Item da NBR9050 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	TÉRREO		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	TÉRREO		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe totem de autoatendimento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	SUPERIOR		NSA	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	SUPERIOR		NSA	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		NSA	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	TÉRREO		NSA	
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	TÉRREO		NSA	
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	TÉRREO		NSA	
8.9.3 e 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NA	0,00
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?	SUPERIOR		NA	0,00
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NA	0,00
10.19.3	d)	Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?	SUPERIOR		NA	0,00
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	SUPERIOR		NA	0,00
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	SUPERIOR		NA	0,00
Item da NBR9050 7.4 TELEFONES PÚBLICOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe telefone público?	TÉRREO		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	TÉRREO		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	TÉRREO		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	TÉRREO		NSA	
0	a)	Existe telefone público?	SUPERIOR		NSA	
8.1	b)	Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	SUPERIOR		NSA	
8.1	c)	O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	d)	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
8.3.2	e)	O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 7.5 INTERIOR DAS SALAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	TÉRREO		AT	1,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		AP	0,50

4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	SUPERIOR		NA	0,00
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	SUPERIOR		AT	1,00
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		AP	0,50
Item da NBR9050 8. VESTIÁRIOS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe vestiário?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	TÉRREO		AT	1,00
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		AT	1,00
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	TÉRREO		AP	0,50
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	TÉRREO		NA	0,00
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	TÉRREO		AT	1,00
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	TÉRREO		AT	1,00
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	TÉRREO		AT	1,00
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
		Para cabinas individuais:	TÉRREO			
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	TÉRREO		NA	0,00
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	TÉRREO		NA	0,00
0	a)	Existe vestiário?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SUPERIOR		NSA	
5.4.1	f)	A sinalização visual em plano vertical está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 1,20 m - 1,60 m) ou sonora?	SUPERIOR		NSA	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	SUPERIOR		NSA	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	SUPERIOR		NSA	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
		Para cabinas individuais:	SUPERIOR			
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	SUPERIOR		NSA	

7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	SUPERIOR		NSA	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe Biblioteca?	TÉRREO		AT	1,00
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	TÉRREO	8	AT	1,00
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	TÉRREO	8	AT	1,00
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	TÉRREO	8	AT	1,00
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	TÉRREO		NA	0,00
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	TÉRREO	8	AT	1,00
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	TÉRREO	8	AT	1,00
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
0	a)	Existe Biblioteca?	SUPERIOR		NSA	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	SUPERIOR	8	NSA	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	SUPERIOR	8	NSA	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES			PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
0	a)	Existe auditório?	TÉRREO		NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	TÉRREO	7	NSA	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	TÉRREO	8	NSA	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	TÉRREO	11	NSA	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	TÉRREO		NSA	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	TÉRREO	12	NSA	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	TÉRREO	7	NSA	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	TÉRREO	7	NSA	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	TÉRREO	10	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	TÉRREO	11	NSA	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	TÉRREO	11	NSA	
0	a)	Existe auditório?	SUPERIOR		AT	1,00
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	7	NA	0,00
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	SUPERIOR	7	NA	0,00
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	SUPERIOR	8	NA	0,00
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR	8	NA	0,00
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	SUPERIOR		NA	0,00
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	SUPERIOR		AT	1,00
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	SUPERIOR	8	NA	0,00
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	SUPERIOR		NA	0,00
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	SUPERIOR	8	NA	0,00
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	SUPERIOR	11	NA	0,00
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	SUPERIOR		AT	1,00
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	SUPERIOR	12	AT	1,00
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	SUPERIOR	12	NA	0,00
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	SUPERIOR	7	AT	1,00

10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	SUPERIOR	7	NA	0,00
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	SUPERIOR	7	NA	0,00
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	SUPERIOR	10	NA	0,00
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	SUPERIOR	11	NA	0,00
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	SUPERIOR	11	NA	0,00
Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	TÉRREO	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	TÉRREO		NA	0,00
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	TÉRREO	8	AT	1,00
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	TÉRREO		NA	0,00
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	TÉRREO		NA	0,00
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	TÉRREO		NA	0,00
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	TÉRREO		NA	0,00
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	TÉRREO	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	TÉRREO		NSA	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	SUPERIOR	8	NSA	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	SUPERIOR		NSA	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	SUPERIOR	8	NSA	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	SUPERIOR		NSA	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	SUPERIOR		NSA	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	SUPERIOR	8	NSA	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	TÉRREO	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	TÉRREO	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	TÉRREO		AT	1,00
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?	SUPERIOR	8	NSA	
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	SUPERIOR	8	NSA	
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	SUPERIOR		NSA	
Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	TÉRREO	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	TÉRREO	12	NA	0,00
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	TÉRREO	12	NSA	
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	SUPERIOR	12	AT	1,00
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	SUPERIOR	12	NA	0,00
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?	SUPERIOR	12	NSA	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?	SUPERIOR	12	NSA	
Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	PAVIMENTO	INDICADOR	AValiação	PESO
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	TÉRREO	11	NA	0,00
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	SUPERIOR	11	NA	0,00

5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	SUPERIOR	11	NA	0,00
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?	SUPERIOR	11	NA	0,00


Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

BLOCO DE SALAS ESPECIAIS "BSE"

INDICADOR DE ACESSIBILIDADE (PORTARIA CONJUNTA MGI-MDHC Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2024)		QUANTIDADES				TOTAL ITENS VÁLIDOS = (AT + AP + NA)	PONTOS OBTIDOS = (AT × 1) + (AP × 0,5) + (NA × 0)	PONTOS MÁXIMOS = (AT + AP + NA) × 1	% CONFORMIDADE
		ATENDE (AT)	NÃO ATENDE (NA)	ATENDE PARCIALMENTE (AP)	NÃO SE APLICA (NSA)				
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	0	8	0	0	8	0	8	0%
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	0	4	0	0	4	0	4	0%
3	Rebaixamento de calçadas	0	7	0	3	7	0	7	0%
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	5	4	0	4	9	5	9	56%
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	19	3	2	31	24	20	24	83%
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	0	0	0	14	0	0	0	-
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	11	4	0	65	15	11	15	73%
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	12	4	0	20	16	12	16	75%
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	19	15	0	62	34	19	34	56%
10	Piso tátil (interno e externo)	0	15	0	8	15	0	15	0%
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	3	25	2	41	30	4	30	13%
12	Rotas de fuga acessíveis	3	3	0	8	6	3	6	50%
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	0	0	0	0	0	0	0	-

GRAU DE CONFORMIDADE GERAL (11 INDICADORES CONSIDERADOS,
EXCLUSO INDICADOR 6 E 13):


37%



LEGENDA DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE:

- 1 - Vagas para Pessoa com Deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
- 2 - Vagas para Pessoa Idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
- 3 - Rebaixamento de calçadas
- 4 - Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
- 5 - Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
- 6 - Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado conforme norma técnica)
- 7 - Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
- 8 - Corredores com largura adequada e sem obstáculos
- 9 - Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
- 10 - Piso tátil (interno e externo)
- 11 - Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
- 12 - Rotas de fuga acessíveis
- 13 - Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)

RESUMO DA PORCENTAGEM (%) DE CONFORMIDADE DAS EDIFICAÇÕES POR INDICADOR				
INDICADOR DE ACESSIBILIDADE (PORTARIA CONJUNTA MGI-MDHC Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2024)		% CONFORMIDADE	% CONFORMIDADE	% CONFORMIDADE
INDICADORES		BSE	NSA A	NSA B
			NSA C	
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	0%	6%	6%
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	0%	0%	0%
3	Rebaixamento de calçadas	0%	0%	0%
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	56%	88%	100%
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	83%	95%	95%
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	-	-	43%
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	73%	100%	100%
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	75%	100%	100%
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	56%	52%	69%
10	Piso tátil (interno e externo)	0%	85%	86%
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	13%	72%	62%
12	Rotas de fuga acessíveis	50%	75%	75%
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	-	-	-



LEGENDA DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE:

- 1 - Vagas para Pessoa com Deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
- 2 - Vagas para Pessoa Idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
- 3 - Rebaixamento de calçadas
- 4 - Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
- 5 - Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
- 6 - Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado conforme norma técnica)
- 7 - Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
- 8 - Corredores com largura adequada e sem obstáculos
- 9 - Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
- 10 - Piso tátil (interno e externo)
- 11 - Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
- 12 - Rotas de fuga acessíveis
- 13 - Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)

	% CONFORMIDADE	% CONFORMIDADE	% CONFORMIDADE	% CONFORMIDADE
	BSE	NSA A	NSA B	NSA C

GRAU DE CONFORMIDADE GERAL:

37%

61%

61%

56%

Edificação	Qtde de indicadores aplicáveis (nº)	Indicadores Excluídos (Não se aplica)	Grau de Conformidade Geral (%)
BSE	11	6 e 13	37%
NSA A	11	6 e 13	61%
NSA B	12	13	61%
NSA C	11	6 e 13	56%

